CLIPPEDIMAGE= JP359205627A

PAT-NO: JP359205627A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59205627 A

TITLE: LOAD POWER CONTROLLER

PUBN-DATE: November 21, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

BANDO, TOSHIRO ENDO, HIDEYASU KOZAIKU, KIYOTO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

RICOH CO LTD

N/A

APPL-NO: JP58080666

APPL-DATE: May 9, 1983

INT-CL (IPC): G05F001/64;G03B027/72;G03G015/20;H05B037/02

US-CL-CURRENT: 323/234

ABSTRACT:

PURPOSE: To always keep the temperature of a fixing part of a copying machine, the temperature of a photosensitive drum and the light quantity of an exposure lamp at a fixed level respectively regardless of the waveform of a power supply, by giving quick compensation to the control volume of load with the variation of power supply voltage, etc.

CONSTITUTION: An applied voltage detecting circuit for exposure voltage, a thermistor for detection of fixing temperature and humidity, a zero cross circuit for waveform of power supply, etc. are connected to the input port of a microcomputer. A commerical power supply and a fixing heater to be controlled are connected in series to a TRIAC2<SB>1</SB>. While a commercial power supply and an exposure lamp to be controlled are connected in series to a TRIAC2<SB>2</SB>. Furthermore a commercial power supply and a photosensitive drum heater are connected in series to a solid state relay 3<SB>1</SB>. Here the microcomputer controls the conduction phase of each waveform to the exposure lamp and controls the conduction at the zero cross point of each waveform to the fixing heater. Thus it is possible to always keep the load power at a fixed level regardless of the waveform of power supply.

COPYRIGHT: (C)1984, JPO& Japio

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—205627

€ Int. Cl.3	識別記号	庁内整理番号	◎公開 昭和59年(1984)11月21日
G 05 F 1/64 G 03 B 27/72 G 03 G 15/20 H 05 B 37/02	1 0 9	6945—5H A 7907—2H 7381—2H 7254—3K	発明の数 1 審査請求 未請求 (全 44 頁)

69負荷電力制御装置

②特 顯 昭58-80666

②出 願 昭58(1983)5月9日

@発 明 者 坂東俊郎

東京都大田区中馬込1丁目3番 6号株式会社リコー内

70発 明 者 遠藤英康

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

@発 明 者 小細工清人

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番 6号

19代理 人 弁理士 杉信興

明和老

1. 発明の名称

負荷電力制御装置

- 2. 特許請求の範囲
 - (1)負荷の通電を制御するスイッチング手段;

負荷の印加電圧又は電流に応じた電気信号 を発生する第1の検出手段;

第1の検出手段からの信号をデジタル信号 に変換するアナログーデジタル変換手段;

交流電源波形に同期した電気倡号を発生する第2の検出手段;および

第2の検出手段の出力信号に同期して、所 定のタイミングで前記スイッチング手段を制御し、 前記アナログーデジタル変換手段の出力を監視し、 負荷電力に応じた検出データと目標データとの差 に応じて、次回のスイッチング手段の制御タイミ ングを設定する、電子制御手段;

を備える負荷能力制御装収。

(2)電子制御手段は、スイッチング手段制御タイミングの微小変化と負荷電力の微小変化と負荷電力の微小変化との関

係を示すデータテーブルを予め記憶したメモリを 健え、負荷電力に応じた検出データ又は目標デー タより該データテーブルを参照し、参照値に応じ たデータと、負荷電力に応じた検出データと目標 データとの差、との積に応じて、スイッチング手 関制タイミングを補正する、前配特許請求の範 関第(1)項記載の負荷電力制御装置。

(3)電子制御手段は、交流電源波形の半周期あたり複数回、第1の検出手段からの信号のサンプリングを行ない、個々のサンプリングデータをそれぞれ2乗し、その結果を加算し、その結果をサンプリング回数で除算し、その結果の平方根を、負荷電力に応じた検出データとする、前配特許請求の範囲第(1)項又は第(2)項配較の負荷電力制御装置。

(4)電子制御手段は、関光レベルとソフトスタート増分データとの関係を示すデータテーブルを 予め記憶したメモリを謂え、電源がオンすると、 関光レベルからデータテーブルを参照して増分デ ータを読出し、スイッチング手段制御タイミング を該増分データで順次と変更し、該タイミングが 所定額に速したら、負荷電力に応じた検出データ と目標データとの差に応じて、次回のスイッチン グ手段の制御タイミングを設定する、前配特許額 求の範囲第(1)項記載の負荷電力制御装置。

3. 発明の詳額な説明

①技術分野

本発明は、たとえば複写機の館光ランプのように、出力を所定値に精密に制御する必要のある負荷の能力制御に関する。

②従来技術

たとえば複写機の鍵光ランプ制御においては、 鉄光ランプの発光景を一定に維持しないと、コピー 体に設談が見われコピー品質が低下する。したがって、この種の負荷の制御においては、負荷に 供給される電力を一定に保つことが重要である。 この種の制御技術については、たとえば特開昭 5 7 - 5 2 9 1 号(照明ランプの供給電力制御方式) 、特開昭 5 7 - 1 2 8 3 6 4 号(複写機における 環光ランプ電圧安定化法)、特開昭 5 7 - 1 7 2

ず、完全に補償が行なわれるまでに長い時間を要 し、この間、負荷電力は変動する。

また、従来のフィードバック制御において、負荷 電圧(又は電源電圧)の検出は、CR積分回路を 用いたり、マイクロコンピュータを用いて平均値 を演算したりしているが、この種の方式では電源 の波形が正弦波でない場合、被形率, 波高率等が 変わり、実際に負荷に印加される電力との類が 大きくなる。特に、損写機のように大きな負債を スイッチング制御(位相制御)する用途では、 で が変化することが多い。検出データに観症がままれれば、制御に誤差が生じ、負荷電力を一定に維持することはできない。

项目的

本発明は、電販電圧等の変化に対してすばやく 負荷の制御量を捕獲して、常時負荷電力を一定に 権持することを第1の目的とし、電源の波形にか かわらず常に負荷電力を一定に推持することを第 2の目的とする。 4 2 1 号(負荷電力安定化装置)等が知られてい

ところで、負荷地力が変化する原因として電源 他圧の変化がある。負荷電力を位相制御する場合 に、健源地圧を検出して、この情報を制御にフィードバックして位相角を補正すれば、観源地圧の 変化を補償して、負荷電力を一定に維持しうる。 しかしながら、この場合にも補償制御に遅れがあれば、その遅れの期間は負荷電力が変化すること になるし、また電源地圧の検出で誤差が生ずると 正確に補償は行なわれない。

世来のフィードバック制御では、たとえば特別昭 57-172421号に示されるように、検出館 と目標値とを比較して、その大小に応じて制御パ ラメータに被小値を加算(又は減算)するように している。この種の制御においては、検出値と目 標館との差が比較的小さい場合には良好に制御を 行ないうるが、たとえば急激な電源化圧変化 て差が大きくなった場合、この差を零にするため には、多数回、補償処理を繰り返さなければなら

④ 構成

補償制御に時間がかかるのは、1回の補償をするために処理を多数回線り返さなければならないからである。したがって、1回又は2、3回の処理で完全な補償ができれば、制御の遅れによる負荷電力を動は生じない。このようにするには、負荷電力に応じた検出額と目標値との差を一気には、値でするだけのデータを制御量の補償を目標値としてうたがら演算により求めうる。この演算を短時間で行なえば、捕儀のための処理は1回で済むので、次の制御タイミングで完全な補償ができる。

電源被形の影響を受けずに制御を行なうには、フィードバックされる負荷電力に応じたデータが真の 突効値であればよい。したがって、本発明の1つ の好ましい酸様においては、負荷電力に応じたデータを真の突効値として検出する。このようにすると、波形の影響がないので、電源電圧ではなく、負荷に印加される電圧波形、すなわち位相制御される歪波形を直接監視してフィードバック制御を しうるので、電源配線の電圧降下等に基づく検出 数差がなくなる。

交流被形の実効値の検出の一例を説明する。なお、この種の被形は正、負それぞれの半波が対称であるので正の半周期について述べる。

第1a図に示すように、半周期 πの負荷間圧の瞬時値を π / n 毎にサンプリングして A / D (アナログーデジタル)変換し、得られた瞬時デジタルデータを D 1 , D 2 , D 2 , ・・・・ D n とする。n は、大きい程検出特度が向上するが、 A / D 変換器の変換速度に依存するので自ずから限界がある。n ≥ 300であれば、誤差は1%以下になるが、実際にはn=30程度のサンプリング回数でも実用上は何ら問題が生じないことが実験により確認されている。

次に、得られたサンプリングデータ D i (i = 1 ~ n) をそれぞれ 2 乗して、その結果を積算して a D i を求める。更に、その結果をサンプリング回数 n で除算し、2 乗平均値(1/n) a D i を求める。最後に 2 乗平均値の平方根√(1/n) a D i t

さくなる。

棋写像のランプの場合、負荷電力(露光量)は 関光レベルの設定に応じて変える必要がある。た とえば| 関光レベルを32ステップとし、負荷電圧 Vrms を46~85 (V) すなわちRMS=74 ~136の範囲で変えるとすると、負荷電圧設定 値(目標値) TGRMSは、| 開光データしCNT し1ビット (1 | 別光ステップ) あたり2 ((136 -74)/(32~1)) となり、次式が成立する。 TGRMS=74+2×LCNTL・・・(3) TGRMSとしCNTLとの関係の一例を第1c

食荷電圧目標値TGRMSと検出実効値RMSとの差、すなわち電圧偏差ERMSは、次のようになる。

 $ERMS = TGRMS - RMS \cdot \cdot \cdot (4)$

次に、電圧偏差ERMSと対応する、位相制御における位相角の偏差ERPHAの算出について 説明する。

正弦波電圧実効館Erms と第1a図に示すように

を求める。この値が、負荷に印加される電圧の実 効値のデジタルデータRMSである。

分解能が8ピットのA/D変換器を用いる場合に、 ピーク電圧Vpの最大館でA/D変換器がフルス ケールとなるようにすると、実効館デジタルデー タRMSと実効値アナログ電圧Vres との関係は、 次のようになる。

R M S = (2° - 1) × (Vrms/Vp) · · (1) 電源電圧実効値の最大値を100+15(V)、 つまリピーク電圧Vp=115×1.414とす ると、次のようになる。

RMS=1.6×Vrms・・・・(2) したがって、実際の実効値アナログ電圧Vrms と サンプリングして得られた実効値デジタルデータ RMSとの関係は、第1b図に示すように直線状 であり、比例関係にある。たとえば、Vrms=5 0~85(V)は、RMS=80~136と等価 である。なおこの場合、dVrms/dRMS=0.63 (V/ビット)で0.63Vの量子化誤差が生ず るが、A/D変換器の分解館を上げれば誤差は小

位相角αでスイッチングした位相制御電圧実効値 Vrus との間には次の関係がある。

Vrms/Erms =
$$\sqrt{(\pi - \alpha + (1/2)\sin 2\alpha)/\pi}$$

 $\cdots (5)$

また電源関波数を f [Hz]、αの時間を t off (sec)、 t offを定めるアップカウントタイマ(8ビット)の設定値をT、タイマのクロック周期を t clk (sec)とすると、次式のようになる。

$$\alpha = 2 \pi f \text{ toff}$$
, toff= $(2^6 - T) \text{ tolk}$

• • • • (6)

. . . . (7)

(5),(6)および先に求めた(2)式から、タイマ設定 値下の微小変化△Tと検出実効館の微小変化△R MSとの関係は、次のようになる。

 Δ T / Δ RMS = d T / d R M S = $(1/RMS) \cdot (2(\pi - \alpha) + \sin 2\alpha) / (2\pi f \cdot t \operatorname{clh}(1 - \cos 2\alpha))$

但し、 $\alpha = 2\pi f(2^{\circ} - T) \cdot t clk$

従って、検出実効値データRMSとタイマデータ Tにより、検出実効値の微小変化ΔRMSに対応

するタイマの値ΔT(すなわち位相データ)がわ

かる。(7)式を直接マイクロコンピュータ等で演算するとかなりの時間を要するから、たとえば第1 e 図に示すような(d T / d R M S)・R M Sと T との関係を示すデータテーブルをマイクロコンピュータのR O M (読み出し専用メモリ)等に配位させておき、T でこのテーブルを参照し、読取った顔をR M S で除算して d T / d R M S を求めるのが好ましい。

このようにして得られた微分値に、(4)式で求めた電圧偏差ERMSを掛けると位相角偏差ERP 日Aが求まる。つまり次式のようになる。

ERPHA = (dT/dRMS) × ERMS (8) すなわち、たとえば電源電圧変化によって負荷に印加される電圧に協差ERMSが生じた場合には、負荷の位相制御を行なうタイマの値をERPHAだけ変更することにより、協差を補償して負荷電力を一定に保持しうる。つまり、次式のように前サイクルでの位相角タイマ設定値PHANGL (Tと等価)にERPHAを加え、結果を今回のPHANGLとすればよい。

第1h図において、各サイクルの選通時間 tonは、 初期値 toから単位時間あたり所定の増分△ tで 増大していき、負荷電圧(図の斜線部の実効値) Vras が設定値を越えたらソフトスタートを終了 して通常の処理に移る。つまり、ソフトスタート 時においては、n図目の認通時間 t n は次式のよ

 $t n = t n_{-1} + \Delta t \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$

初期値 toは電源周波数に応じてそれぞれ異なる 値を設定し、増分Δ tは電源周波数と調光レベル PHANG L = PHANG L + ERPHA・・(9) ERPHAは正および負の値をとるので、PHANG しは増大することも減小することもある。 なお、(9)式に示す等号 (=) は、右辺の結果を左辺のパラメータに代入することを意味する。

PHANGL=PHANGL+Diff・・・(12) 増分Diffは、そのときの開光データしてNTして、第1i 図に対応するルックアップテーブルを参照して求める。各サイクルで検出したRMSが目標値TGRMSを越えたら、増分Diffを位相角偏差ERPHAに切りかえる。

以下、図面を参照して本発明の具体的な実施例 を説明する。第2a図の回路はマイクロコンピュ - タ(以下マイコンと称する) l およびその入出力 ポートに接続された入出力倡号回路で構成されて いる。マイコン1の入力ポートには、図面には示 さないが蘇光ランプの印加電圧検出回路, 定着温 度温度検出用のサーミスタ.電源交流波形のゼロ クロス点においてパルス倡号を出力するゼロクロ ス回路等が接続されている。これらの検出回路は 全て公知のものである。第2b図を参照すると、こ の回路は、負荷ドライブ用のトライアック21,2 2,ソリッドステートリレー31~34等で構成さ れている。この回路の制御対象は、複写機の定着 部温度、磁光体ドラム温度および露光ランプの光 量である。第2b図において、トライアック2₁に は直列に商用電源と制御対象となる定着ヒータが 接続され、トライアック2。には直列に商用電源 と制御対象の解光ランプが接続され、ソリッドス テートリレー3」には直列に商用電源と感光体ド ラムヒータが接続される。マイコン1は、餌光ラ

ンプに対しては各々の波形の選通位相を制御し、 定者ヒータおよびドラムヒータに対しては、各々 の波形のゼログロス点で導通を制御する。 まず、定者ヒータとドデムヒータの温度制御につ いて説明し、次に露光ランプ電圧制御について説 明する。第1a図において、定着ヒータ温度は端 子4に接続されたサーミスタ(図示せず)で検出 される。そのサーミスタの温度一抵抗特性は、第 2 c 図に示すような非直線特性になっている。サ ーミスタに直列に接続された抵抗器5は、サーミ スタの非直線特性を補正するためにつけられてい る。直列に接続されたサーミスタと抵抗器5に印 加される低圧は、A/Dコンパータ6のVcc; (No16) より出力される+5 Vの安定化電圧である。従っ て、サーミスタの温度変化に応じて、サーミスタ の両端には第2d図に示すようなサーミスタ間圧が 得られる。これをA/D変換すれば、定着ヒータ温 度のアナログ値に対応するデジタル値が得られる。 しかし、この実施例では、サンプリングの分解能

71,72を用いた反転増額回路で2系統を構成 している。71は高温部検出用で、サーミスタ電 圧1.0~1.5V(サーミスタ温度では160 ~190℃) が1.0~107に反転増幅され、 72 は低温部検出用でサーミスタ電圧2.0~5 V(サーミスタ温度では0~140℃)が1~5 Vに反転増幅される。また、A/Dコンパータ 6 のアナログ入力端子A」、A。は2.5Vフルス ケールなので、それに合うように演算増幅器の出 力促圧を分圧した出力信号をAI、Asに印加す ・るようにしている。すなわち、71の出力はA/ Dコンパータ6のEX2に接続し、1/4に分圧 されるEXIの出力をアナログ入力嫡子Aıに接 続し、72の出力は抵抗器8,9で1/2に分圧 して出力をアナログ入力端子A。に接続している。 従って、A/Dコンパータ6のアナログ入力Ai は160~1.90℃の高温部倡号入力端、 A 2 は 0~140℃の低温部借号入力端となる。尚、可・ 変抵抗器10は、サーミスタの温度特性はらつき の餌整のために借わっている。

A/Dコンパータ6のA1, A2に入力されるアナログ温度情報は、チャンネルセレクト倡号 (Co, C1) でいずれか一方が選択される。チップセレクト倡号 (CS) でA/Dコンパータ6が動作可能となり、A/D変換クロック倡号 (CL K) でアナログ倡号が8ピットデジタル倡号に最上位ピットより順次変換され、シリアルデータとして出力端(DATA)より出力され、これがマイコン1の入力増工1に印力される。その結果、マイコン1に入力されるA/D変換データは、定着ヒータが高温(160℃~190℃)の時30~255のデジタル値に、低温(0℃~140℃)のとき50~255のデジタル値となる。

を上げるため、温度検出回路は2つの演算増幅器

以上、マイコン1に入力されるデジタル温度に ついて述べたので、次に他の入力信号および出力 信号について説明する。

始子11からマイコン1の入力ポートP15への 借号は、定着ヒータの目標温度を上昇させる入力 借号で、"L"アクティブである。この信号は、複 写機の電源投入が1回目で定着部が低温(室温) から上昇する場合、もしくは概写機が特級状態からコピーモードに変わり定者ローラが回転する場合に定着ヒータ目標温度を上昇させるために入力される。

端子 1 2 からマイコンの人力ポート P 1 6 へ印加される倡号は、定剤ヒータの目標温度を下降させる信号で、"し"アクティブである。複写機がコピー持ちの状態の時、定剤ヒータ温度を絶えず目標。 値に保つ必要はない。そこで、待機状態では、この倡号を与えて定剤ヒータ温度を低くおされば、この信号を存成して、目標温度に立まれば省エネルギーの立場からも有効な機能である。

マイコンの出力ボートDB5から端子14へ、DB6から端子15へ、DB7から端子16への出力信号はリロード信号、ヒータ異常信号、プレリロード信号が全て"L"アクティブとなっている。 リロード信号は、定着ヒータが目標温度(175℃)以上の時出力され、ヒータ異常信号は定着ヒータが190℃以上の時出力される。そして、プ

T2 間が導通状態になる。又 2 1 のカットオフは、 ゼロクロスの立下りで端子 1 7 が"H"となり、ポトサイリスタ 1 8 がオフし、 2 1 にゲート電流が 流れなくなり、かつゼロクロスポイントで保持電 流以下になると起こる。そして、次にトリガー指 令がくるまでカットオフとなる。

このようにして、トライアック21 は、ゼロクロスオン、オフ制御を行なうが、このオンとオフの比を変えることで、定着ヒータ温度を一定に保っている。そしてこの比は、正弦半波の48サイクルを基本周期とする"分散型"で決められる。配分に従っている。

この方式を採用すると、オン時の定着ヒータ突入 電流が小さくなり、ラインインピーダンスによる 電圧ディップが小さくなる。

以上が、定着ヒータ制御の説明である。次に、 ドラムヒータ制御について説明する。制御動作は 定着ヒータとほぼ同じであるので、簡単に説明する。

ドラムヒータ温度は、第2a図の端子19,20

レリロード信号は、定者ヒーダ立上り時、目標温度に対して決められた温度差以内になった時に出れた4.2.

次に、マイコンの始子 D B 3 から嫡子 1 7 への出 力信号は、第 2 b 図の回路の定者ヒータドライブ 用のトライアック 2 i のトリガー用信号が、"し" アクティブである。

端子13からマイコン1の入力ポートToへは、 商用電源のゼロクロスポイントに同期し、そのポ イントで"L"レベルになる倡号が入力される。そ の個号は、第2b図の回路の端子13から出力さ れる倡号である。

以上、定着ヒータ制御について、第2 a 図のマイコン1を中心に信号のやりとりを説明した。次に、第2 b 図の回路で、定着ヒータドライブ用トライアック2 1 を中心に述べる。端子!7への信号は"L"アクティブで、ゼロクロス信号の立下りで即"L"となると、ホトサイリスタ18は発光ダイオードの光により導通する。そうすると、トライアック2 1 のゲートに電流が流れ、2 1 のT1,

に接続されたサーミスタで検出する。サーミスタ と直列に接続された抵抗器21でサーミスタの非 直線性を補正すると、ドラムヒータ温度検出範囲 0~50℃の間で、サーミスタ電圧はほぼリニア な特性を示す。この信号は、サンプリングの分解 能を上げる必要がないので、演算増幅器7aの回 路は単なる信号反転回路としてある。つまり、サ - ミスタ電圧 5 ~ 3 V を 3 ~ 5 V に反転し、演算 増幅器7aより出力する。そして、A/Dコンバ - タ 6 のアナログ入力端子 A a のフルスケール (2.5V) に合わせるため、演算均幅器 7 a の 出力低圧を抵抗器22,23で1/2に分圧して いる。入力端A。に印加されるアナログ信号をデ ジタル値に変換して、マイコン1にとり込む動作 は、定者ヒータ温度検出の場合と同様である。 マイコン1の出力ポートDB4から編子24への 信号は、第2b図のドラムヒータドライブ用ソリッ ドステートリレー3,をトリガーする信号で、" 1.*アクティブである。ドラムヒータ制御も、定 **着ヒータと同じく、サーミスタで検出されたドラ**

ムヒータ温度信号を、マイコン1が処理加工して、 ドラムヒータを所望の温度にするため、ソリッド ステートリレー31をゼロクロスポイントで、オ ンノオフ制御する。

以上で、定省ヒータとドラムヒータの概略制御動 作説明を終わる。

 の、 2 次回路と見なせる電圧 (3 0 V rms以下) にした方がよい。

ランプ電圧信号は、 塩子 2 7 と 塩子 2 8 より出力され、 第 2 a 図の 塩子 2 9 , 3 0 に 印加される。 そして、この 信号は 抵抗器 3 1 , 3 2 および 可変 抵抗器 3 3 で分圧され、 A / D コンパータ 6 のアナログ入力信号 (A o) となる。 可変 抵抗器 3 3 は、 A o 入力 (2 . 5 V HAX)の フルスケール 調整 用であり、 ランプ塩子 低圧の ピーク値が A o のフルスケールとなるように 設定される。

A/Dコンバータ6の入力端A。に印加されるアナログ信号は、チャンネルセレクト信号(Co。Ci)により選択され、チップセレクト信号(CS)でA/Dコンバータ6が動作可能となった時、A/D変換クロック信号(CLK)で8ビットデジタル信号に最上位ビットより順次と変換され、シリアルデータとして、出力端DATAからマイコン1のT1に入力される。

以上、マイコン1に入力されるデジタルランプ 電圧信号について述べたので、次にランプ電圧制

御に関して、マイコン1に入力される他の信号お よび出力信号について説明する。

第2a図のශ子34からマイコンの制込入力端INTに入力される信号は、露光ランプ点灯開始信号で、"L"アクティブである。

コードスイッチ 3 5 , 切換えスイッチ 3 6 は、租合せで使用し、5 ビット信号をつくっている(3 6 は 及上位ビットとして使用)。そして、3 2 段階の副光データをマイコン 1 の入 カポート P 1 0 で P 1 4 に 与 2 で で と 4 6 ~ 8 5 V r ms の間で 3 2 段階に を 4 6 ~ 8 5 V r ms の間で 3 2 段階に ひかった に 入 からで は し からで な からで な で かった に 入 かった で かった は 上 昇 さ せ る 信号 で 、 "し"アクティ で ある さ れ で は 上 昇 さ は ら の 光 カ が ある こ ム ク ロ コ ン が ら で ある ら れ 人 D コ ン が の の 入 力 端 A o に アナ ロ グ 信号 入 力 が ある に アクティ ブ の の 入 力 端 A o に アナ ロ グ 信号 入 力 が ある に の 入 力 が れ さ れ の に アナ ロ グ 信号 入 力 が れ か に で ク ティ ブ

である.

マイコン1のDB2も、"L"アクティブで、A/Dコンパータ6の入力線Aoヘアナログ入力電圧が一定時間以上継続して与えられた場合に、 嫡子DB2が"L"となる。この信号は、リレー39を動作させ、その接点42を開放にして、 両端子40,41より外部に出力する。この接点42は、この制御装置に供給する商用電源ラインに接続されていて、 露光ランプがつきっ放しとなるのを防止する。

次に、第2b図の回路で、露光ランプドライブ用トライアック2zを中心に動作を説明する。 蟾子43は、ゼロクロスポイントから位相制御で決まる一定時間経てから、"L" (アクティブ) になる。 蟾子43が"L"になると、ホトサイリスタ44はその発光ダイオードの発光により導通する。 そうすると、トライアック2zのゲートに電流が流れ、

第 1 表

22 のT1. T2 間は遊通状態となる。そして、 次のゼロクロスポイントで盤子 4 3 が"11"となり、 トライアック 22 が保持電波以下になると、この トライアック 22 はカットオフとなり、次の位相 制御モードに移る。

C R ア ブ ソー バ 4 5 は、スナ バ 何路 で あ り、コ イ ル 4 6 , コ ン デ ン サ 4 7 お よ び 4 8 は ト ラ イ ア ッ ク 2 2 の ス イ ッ チ ン グ に よって 発生 す る 諸 周 敦 ノ イ ズ を 吸 収 す る た め の ロ ー パ ス フ ィ ル タ ー で あ る 。ト ラ イ ア ッ ク 2 1 は 、ゼ ロ ク ロ ス ポ イ ン ト で の み オ ン / オ フ す る の で 、 ス イ ッ チ ン グ に よ る 森 周 敦 ノ イ ズ は 発生 し な い 。

続いて詳細な動作を説明するが、その前に第2 a 図および第2 b 図中に示された各々の蟾子に印加される信号名(又は蟾子名)、および第2 a 図および第2 b 図中に示された部品名と以下の説明中で使用する部品名との対応関係の一覧を、次の第1表に示す。

番号	名称	何 考
1	1 C 5	マイコン
4 1 , 4 2	FUTEMP	
6	1 C 2	A / D ゴンバータ
1 1	TEMPUP	
1 2	TEMPDN	
1 3	ZCP	ゼロクロスパルス
14	RELOAD	ルロード
1 5	HETENG	
1 6	PRERLD	プレリロード
l 7	FUHDRV	定着ドライブ
19, 20	DRTEMP	ドラム温度
2 4	DRHDRV	ドラムドライブ
3 7	VOLTUP	背消し信号
3 8	LAMPON	ランプオン
42, 43	LMPDRV	ランプドライブ

本実施例で使用するマイコンはシングルチップマイクロコンピュータである。このコンピュータの構成概略を第3 a 図に示し、動作プログラムメモリのマップを第3 b 図に示し、データメモリのマップを第3 c 図に示す。第3 b 図に示すプログラムメモリには、次の3つの特別な番地がある。番地 0 ・・・リセット入力を加えると、0 番地から命令の実行を明始する。

新地 3・・・割り込みが許可されている場合、創 込み倡号によって、 3番地から始まるサブルーチ ンヘジャンプする。

番地 7・・・所定の条件が満たされていれば、タイマ/カウンタのオーバーフローによる割込み発生によって、7番地から始まるサブルーチンへジャンプする。

すなわち、リセット後に最初に実行される命令は 0 番地にストアされる。また、外部削込みサービスルーチン及びタイマ/カウンタサービルルーチンの最初の命令は、それぞれ 3 番地および 7 番地にストアされる。

プログラムメモリは、内部プログラムメモリ 0 ~ 2 0 4 7 番地と外部プログラムメモリ 2 0 4 8 ~ 4 0 9 5 番地の 2 つに分割され、前者をメモリパンク 0、後者をメモリパンク 1 と称す。各メモリパンクは、更に各々 2 5 6 バイトの容量をもつページに分割される。

第3c図に示すデータメモリ"RAM"は、128パイトで構成されている。全てのRAMの新地相定は、データメモリの 0 番地と 1 番地にある RAMポインタレジスタ (R0, R1) のどちらかによって間接的に行なわれる。さらに、RAMの最初の8つの番地 (0~7) はワーキングレジスタと呼ばれ、直接アドレス指定が可能である。つまり、これらのレジスタはパンク 0 と呼ばれ、何度もアクセスされる中間結果をストアするのによく用いられる。

8~23番地は、2ワードを1組とする8レベルのスタックレジスタとして用意されており、スタックに用いないレジスタは通常のRAMとして使用できる。

レジスタバンクスイッチ命令(SEL RB1)を実行すると、24~31番地のRAMは、0~7番地に代ってワーキングレジスタとなり、直接アドレス指定しうる。これらのレジスタは、先のレジスタ(0~7番地)の拡張用として用いられ、通常サブルーチンで用いる。なお、これらのレジスタは、先のレジスタ(0~7番地)と機能は同一であり、使用しない場合は汎用のRAMとしてアドレス指定することもできる。32~127番地が汎用RAM領域である。

次に入出力であるが、このコンピュータは27本の個号線を持っており、これらの個号線は8ビット構成のポート3組と3本のテスト入力ポートでなっている。各8ビット構成のポートは、バスポート (ポート0:双方向性)、ポート1 (擬双方向性) およびポート2 (擬双方向性) 呼ばれる。なお、擬双方向性とは、たとえ出力がスタティックにラッチされていても、各々の個号線が入力、出力あるいはその両方の機能の役割を果たすことができるものである。

外部の事象をカウントしたり、正態な時間遅延を 生成するのに使う。カウンタ、タイマの両方のモ ードとも動作は同じであるが、カウント入力源が 思なる。

カウンタは8ピットの2進アップカウンタで、Mov命令を用いてデータのプリセット(Mov T、A)、読み出し(Mov A、T)ができる。カウンタの内容は、リセットによって影響されず、Mov T、A命令によってのみ設定される。スタートタイマ命令(STRT T C N T)によってイベントカウンタとしてスタートし、スタートカウント命令(STRT T C N T)によってイベントカウンタとしてスタートし、ストップカウント命令(STOP T C N T)命令あるいはリセットによってストップするまでカウントし続け、母大カウント数(FFH)までインクリメント(アップカウント)するとオーバフローになる。

最大カウント数の次は再びゼロになり、それと同時に割込み要求が発生する。タイマ割込みは、イネーブルタイマカウントインタラブト命令(EN

ポート 1 とポート 2 は同一の機能を持ち、ポートに出力されたデータはスタティックにラッチされ、再び他のデータが出力されるまでは変化しない。 入力ポートとして用いるときは、外部から入力されるデータはラッチされない。 なお、ポート 2 の下位 4 ビット (P2 0 ~ P2 2)に I / O 拡張 I C を接続することによってポート数の拡張ができる。

テスト入力信号線(T0、T1およびiNT)は、 条件付きジャンプ命令によって信号レベルをテス トでき、テストの度にデータをポートからアキュ ームレータにロードすることなしにプログラムの 分岐を行なうことができる。プログラムカウンタ は12ビットで構成されており、下位11ビット (0~10)が内部プログラムメモリの2024 ワードをアドレスするのに用いられる。プログ ラムカウンタは、リセット後、零に初期設定される。

第3α図におけるタイマ/イベントカウンタは、

TCNTI)とディスエーブルタイマカウントインタラブト命令(DIS TCNTI)によって外部制込み設定(ENIおよびDISI)とは別に許可又は禁止を設定しうる。イネーブルに設定されていれば、カウンタがオーバフローすると、タイマ、カウンタ等の処理ルーチンがストアされている7番地のサブルーチンを実行する。

タイマ割込みと外部割込みが同時に発生する場合、外部割込みが優先され、3番地のサブルーチンを実行する。この場合、タイマ割込み要求はラッチされており、この状態は外部割込み処理ルーチンが終了してリターンが認知されるまで保持している。保持されたタイマ割込み要求は、7番地のサブルーチンコールによってリセットされるか、あるいはディスエーブルタイマカウントインタラブト命合(DIS TCNTI)によって解除される。

次にタイマの動作について説明する。スタート タイマ命令 (STRT T) によって、内部クロッ クをカウンタの入力パルスとするモードで、カウ ント許可になる。内部クロックは、マシンサイクルクロック Λ L E (水晶の発振周波数を 1 5 分周した佰号)を 3 2 分周した佰号となる。つまり、1 1 M Hzの水晶を用いる場合には 4 3 。 6 μ sec 毎にカウンタがインクリメントされる。 4 3 。 6 μ sec から約 1 1 m sec (2 5 6 カウント)までの間の任意の遅延時間が、カウンタをある質にプリセットし、そのオーバーフローを検出することによって得られる。

第3 d 図および第3 e 図に、実施例で使用しているシングルコンポーネントマイクロコンピュータ I C 5 の入出力ポート,フラグおよび第 3 e 図における各名称は、第 3 d 図および第 3 e 図における各名称は、第 3 f 図~第 4 q 図におけるり の各名称および第 2 a 図における制御 図路の み 端子 名称と一致している。マイコン I C 5 の 3 つの入出力ポート (バスポート, ポート 1 およびポート 2) 、 3 つのテスト入力 (T 0 , T 1 および び 1 N T) 、 2 つのフラグ (F 0 および F 1) およびデータメモリRAMは、第 3 d 図および第 3

4ピットで韓成されるポート4~ポート7を鍛え . ている。この実施例では、ポート4を7セグメン ト表示器の桁ドライブ信号DIGDRVの出力用 に初り当て、ポート 5 を表示数値を示す B C D コ - ド信号DISOUTの出力用に割り当て、ポー ト6を表示すべきデータを選択するデータ(リア ルコード)の入力用に、それぞれ割り当ててある。 ポートド2の下位4ピット (P20~P23) が エキスパンダIC用の倡号ポートである。ポート P2の主位4ピットはA/Dコンバータ1C2朝 御用の信号出力用に割り当ててあり、 それぞれチッ プセレクト信号(ADCCS)(P24),クロッ ク信号(ADCCLK)(P25)。チャンネル セレクト聞号ADSEL1(P26) およびチャ ンネルセレクト信号ADSEL2(P27) が出 力される。

テスト入力ポート T O はゼロクロスパルスの入力 用、T I は J C 2 によって A / D 変換されたデータ (D A T A) の入力用、 I N T はランプ点灯スタート 信号 (S T A R T) の入力用に、それぞれ e 図に示すように、それぞれの機能が削り付けられている。

バスポートDBからは、出力信号(ランプドライプ信号(LMPDRV)(DBO), ランプオン 状態信号(LAMPON)(DBI), システム ハザード信号(HAZARD)(DB2), 定着 ヒータドライブ信号(FUHDRV)(DB3), ドラムヒータドライブ信号(DRHDRV)(D B4), リロード信号(RELOAD)(DB5) 、ヒータ異常信号(HETEMG)(DB6)お よびプレリロード信号(PRERLD)(DB7) を出力する。

ポートP1には、翻光スイッチからの調光データ (P10~P14),ローラ回転借号(TEMP UP) (P15), 節電信号(TEMPDN) (P16) および脊消去信号(VOLTUP) (P17) が入力される。

なおポート P 2 には、図示しないが I / O エキスパンダ I C を接続してあり、 I / O ポートを拡張 してある。この I / O エキスパンダ I · C は、各々

割り当ててある。

フラグF 0 はランプのソフトスタートフラグで、ソフトスタート時と定常時を判別するための状態データ格納用のものである。フラグF 1 は、電源 開波数 5 0 Hz と 6 0 Hz とを判別するための状態データ格納用のものである。

この実施例ではサブルーチンのネスティングは最大3レベルであり、6ワードのスタックレジスタが必要であるので、データRAMの8~13番地をスタックレジスタとして割り当て、残りの14~23番地を汎用RAMの14~23番地および32番地以降のアドレスが、汎用RAM領域として割り当てである。この領域のメモリは、演算精果のストア。カウンタ・バッファレジスタ・フラグ等として使用される。

なお、サブルーチンでワーキングレジスタを使用 する場合、(但しR0およびR1は除く) メイン プログラムで使っているパンク0のレジスタ群 (24~31番地)を使用する。そして、演算処 型核、命令SEL RB0を実行してワーキング レジスタをパンク0に戻す。なおフローでは、こ のレジスタパンクスイッチについては省略してある。

次に本実施例の動作について説明するが、詳細 説明に入る前に第3「図および第3g図を参照し ながら大まかな制御動作について述べる。第3「 図が概略フロー、第3g図が制御ループのタイム チャートである。

第3 (図において、ョー b ー c ー d が電源投入 時から通常の制御動作に入るまでのシステムの初 郷化を行なうルーチンである。

d以降所定の制御動作に入るが、制御動作はりつのルーチン、つまりdーiーjーd,dーiーkーd,dーiーlーmーcーd,およびdーiーlーnーbーdで構成されており、各ルーチンは、第3g図におけるサイクル0,サイクル1,サイクル2およびサイクル2,に対応している。各制御ルーチンは、交流電源の半被(これをサイクルと呼ぶ)毎に実行され、サイクル0ーサイク

ル」で求めた 2 乗税算値より実効値(R M S) を 求め、この値をもとにランプ危圧の位相例を更新 オス

d・i-l-n・b-d (サイクル2'):このサイクルは、サイクル2と同じ制御動作を行ない、ランプ電圧の位相角を更新した後、サイクル!でサンプリングした各温度の積算値(このサイクルは48サイクル毎に動作するので、この個にサイクル!が動作するのは16回である。したがって16回分のサンプリングデータの積算値がRAMにストアされている)より各平均温度を求め、この平均温度をもとに各温度制御用ヒータの通電操作品を更新する。

次にタイマ (T) の機能について説明する。タイマには2つの機能を持たせてある。1つはランプ点灯スタート信号 (START) "OFF"つまり第3 「図における e ー f ー h のルーチン実行の場合で、この場合タイマは周波毀判別に用いている。即ち、ゼロクロスパルス信号 (2 C P) を検知するとタイマをストップし、タイマに"0"をロ

ル1-サイクル2の周期を15回録り返し(全部で45サイクルとなる)、次にサイクル0,サイクル1-サイクル2 の周期が1回実行される(全部で3サイクル)。以降、この48サイクルを基本周期として繰り返すわけである。

ランプ電圧の制御は、サイクル0ーサイクル1ーサイクル2、又はサイクル0ーサイクル1ーサイクル2、の3サイクルを基本周期(これをランプ制御周期と呼ぶ)とし、このランプ制御周期毎にヒータの通電操作量を更新する。

次に名制御ルーチンについて簡単に述べる。 dーiーjーd (サイクル 0):ランプ配圧をサンプリング (5 2 回) し、結果をRAMにストア

dーiーkーd (サイクル1):サイクル0でサンプリングしたランプ電圧瞬時データの2乗積算を行なってランプ電圧の2乗積算値を求め、定着およびドラムヒータの温度をサンプリングして結果をRAMにストアする。

d-i-1-m-c-d $(\forall 1/2)$: $\forall 1/2$

ードしてタイマをスタートさせる。 (この場合タイマは削込み禁止とする)。 そして次の (ZCP) を検知したところでタイマをストップする。 つまり (ZCP) から次の (ZCP) までの時間をカウントするわけである。このタイマの値によって 周波数を判別する。

もう1つは [START] "ON"つまり第3 [図におけるeーgーhルーチン実行の場合で、この場合タイマはランプ電圧の位相角タイマとして用いる。即ち、 (START) "ON"の場合は [2 CP] を検知した後、サイクル 2 で求めた位相角タイマデータをタイマにセットし、タイマ割込みを許可し、タイマをスタートさせる。タイマ割込みがかかると、タイマ割込みサービスルーチンにジャンプして、タイマをスターでスルーチンにジャンプして、タイマをストップしてランプドライブ信号 [LMPDRV]を"ON"し、ランプに電圧を供給する。

最後に、ランプと定着およびドラムヒータの各 ドライブ信号について説明する。第3 I 図および 第3 E 図に示すごとく、各ドライブ信号は〔2℃ P)を検知する前に"OFF"し、 (スCP)を検知すると定着およびドラムヒータのドライブ倡号は、サイクル2'で求めた操作量に応じて"ON" 又は"OFF"する。ランプドライブ倡号は、タイマ割込みがかかるまで"OFF"である。

さて、第31回に示すゼネラルフローを参照して、マイクロコンピュータ 1 C 5 の動作を説明するが、説明に入る前に、文中の括弧の分類について定能しておく。

():レジスタ,カウンタ,フラグ

():入出力信号

< >:ジャンブ先アドレス

括弧なし:サブルーチン、即位データ、部品名称、 ポート名称

装匠に電源が投入されると、まず初期設定サブルーチンINITALをコールして、システムのイニシャライズ、各ポートのリセット、全RAMのメモリ内容クリア、およびウォームアップタイマの初期設定を以下のように実行する。

ポート4のDIGDRVから"0011"を出力して

は、サブルーチンで説明する。

INITALの終了後、ウォッチ・ドッグ・タ イマトリガパルス出力サブルーチンWDGPLS をコールしてポートP2 6 (A/Dコンパータチャ ネルセレクトCoと兼用)からパルス〔WDGC LK)を出力し、ゼロクロスパルス〔2CP〕が" H"になるまで続ける。というのは、本装段では フェールセーフ機能としてウォッチドッグタイマ を付加しているが、これはプログラムの暴走等を 検出するためのものであり、(ZCP)を検出す る度にポートP26 から (WDGCLK) を出力 し、IC3をトリガする。つまり、10 m sec (50Hz) /8.3 m sec (60Hz) 毎にり トリガーする。このため、ウォッチドッグタイマ 時間を15msec としている。即ち、プログラム の暴走等が起きると、(WDGCLK)が出力さ れないため、リレーRAIが付勢され、木装買の 電源が遮断され、危険状態が回避される。ところ が、本数費に電源が投入され、トラマ電源Vccお よび+24V電源Vaaが規定値に遠してから〔2

DISPLAYを"OFF"し、バスポートSYSOUTから"OFFH"を出力してランブドライブ 信号(LMPDRV)、ランプオン状態信号(L AMPON)、システムハザード信号(HAZA RD)、定着ヒータドライブ信号(F-UHDRV) 、ドラムヒータドライブ信号(DRMDRV)。 リロード信号(RELOAD)、ヒータ異常信号 (HETEMG)およびプレリロード信号(PR ERLD)を"OFF"する・

ボートP1のSYSINおよびボート6のDISINを入力モードに設定し、ポートP2のADCOUTから"0FFH"を出力して、A/DコンバータIC2のチップセレクト借号(ADCCS)を"H"(ディスエーブル)に設定する。そしてRAMを全てクリアし、ウォームアップタイマカウンタ(WATMHI)(WATMLO)に初期値WAUPHI、WAUPLOをロードする。この場合のウォームアップタイマカウンタは、サーミスタ断線を検知するのに用いる(詳細は後述)。なお、システムのイニシャライズの詳細について

CP) がT。に入力されるのは数百m sec 後である。(この間(2 CP)は"L"の状態)。従って、この間は(2 CP)を検出することができないため、(2 CP)が"H"のなるまで〔W D G C L K 〕を出力しない。このため R A I が付勢され、本装置の電源が遮断されて、装置の起動ができない状態となる。そこで、〔2 C P〕が"H"となるまで(これ以降、〔2 C P〕はアクティブになる)
〔W D G C L K 〕を出力し続けるわけである。

【2 C P】 が"H"になると、定着ヒータのソフトスタートサブルーチンSFTHETをコールする。このサブルーチンは、SFTIM (7) サイクル間定着ヒータのソフトスタートを行なうルーチンであり、位相朝御方式である。

次にサブルーチンR S T E M P を コールして、 温度制御サイクルカウンタ (H E T C N T) に H E T I M (4 8) をプリセットし、定着ヒータの 高温部をサンプリングしたデータをストアするレ ジスタ (S U M F T H) (S U M F T L), 低温 . 您をサンプリングしたデータをストアするレジス

符開昭59-205627(13)

タ (SUMMTH) (SUMMTL) およびドラムヒータの温度をサンプリングしたデータをストアするレジスタ (SUMDTH) (SUMDTL)をクリアする。サブルーチンRSTEMPが終了すると、ランプ制御サイクルカウンタ (LMPCNT)をクリアする。

次に制御フローに入るわけであるが、第3 f 図に示すように制御フローは3つのサイクルから構成されている。ランプの制御は、この3サイクルを基本周期とする。初めの部分が3つのサイクルに共通のフローであるので、まずこの共通部分について説明する。

先に説明した動作が終了すると、定着ヒータのドライブ信号(FUHDRV)、ドラムヒータのドライブ信号(DRHDRV) およびランプのドライブ信号(LMPDRV)を"OFF"する。以上3つのドライブ信号を"OFF"した後、全入力読込みルーチンINPUTをコールする。INPUTでは、まず、ゼロクロスパルスタイマカウンタ(2CPTHI)(2CPTLO)に初期値2

C V A H I . 2 C V A L O をロードする。そして、
(Z C P) の立ち上がりを検知するまで、表示データ選択データを読み込み、 (S E L D I S) に
ストアし、 (Z C P T H I) (Z C P T L O) を
デクリメントする。 (Z C P T H I) (Z C P T
L O) がゼロになるまで、 (Z C P) が"H"のな
らなければ、 (N Z C F L G) をセットし、 (W
D G C L K) を出力する。

(ZCPTHI) (ZCPTLO) がゼロになる 前に (ZCP) が"H"になれば、 (NZCPLG) をリセットする。そして、 (ZCPTHI) (Z CPTLO) に再度ZCVAHI, ZCVALO をロードし、前記と阿様に (ZCP) の立ち下が りを検出するまで、入力信号を読み込み、 (IN PSTS) にストアし、 (ZCPTHI) (ZC PTLO) をデクリメントする。 (ZCPTHI) (ZCPTLO) がゼロになるまで (ZCP] が" し"にならなければ、 (NZCPLG) をセット し、 (WDGPLS) を出力する。 (ZCPTH I) (ZCPTLO) がゼロになる前に (ZCP)

が"し"になれば、(N Z C F L G)をリセットして、(W D G P L S)を出力する。このゼロクロスパルスタイマ時間は、10msec に設定してある。

即ち(ZCP)が、INPUTがコールされてから、"H"又は"L"の状態が10msec 以上続いた場合、(NZCFLG)をセットし、そうでなければ (NZCFLG) をリセットする。

次にタイマをストップする。

そして、次にランプレギュレータのスタート 信号 (START) が"L" (アクティブ) かどうか 判別する。 (START) が"H"なら (NOST RT) へジャンプする。ここではまず、定着ヒータ固定フラグ (FJXFUC) をリセットし、ソフトフラグ (F0) をセットする。次に、定着ヒータオンオフサブルーチンPUCNTLをコールして、定着ヒータのドライブ 信号 (PUHDRV)を"ON"又は"OFF"する (詳細は後述)。

次に、周波数判別サブルーチンCHKFRQを コールする。このサブルーチンは、先程ストップ したタイマ (T) の値(但し、1サイクル目はタイマの値は不確定であるため無効)を周波数判別 データPRQCYと比較する。

タイマのクロック周期は43.6 m sec であるた め、タイマ (T) の値は50Hzのときは10m sec/43.6 µ sec = 229、60Hzのときは 8. 3 m sec/43. 6 U sec ÷ 1 9 0 となる。間 放数判別データPRQCYとしてこれらの中間値 210を与えておき、タイマをPRQCYと比較 UT (T) ≥ FRQCYなら50Hz、(T)<F RQCYなら60Hzであることが判別できる。 判定の結果50Hzなら周波数フラグ (FI)を セットし、ランプ電圧の初期位相角タイマ値IN I50を定着ヒータオン時位相角タイマレジスタ (PHAON) および定着ヒータオフ時位相角タ イマレジスタ(PHAOPP)にロードする。そ して、先程読み込んだ(INPSTS)から、ソ フトスタートのタイで増分データ(開光スイッチ に対応したもの)をテーブルよりルックアップし、 ソフトスタートタイマ増分レジスタ (DIPP)

にストアする.

間被数チェックCHKFRQが終了すると、前述したように周波数判別用クイマ (T) (位相角タイマと兼用) をクリアし、タイマ (T) 割込みを禁止してタイマをスタートする。

以上は、スタート信号(START)が"H"の 場合であるが、次に"L"の場合について説明する。

スタート信号 (START) をチェックして、"L"の場合先ずフラグ (FIXFUC) をチェックする。初回はフラグ (FIXFUC) は"O"であるのでくINISET> ヘジャンプする。ここでは、INIFIXをコールして、定着ヒータのON/OFFサイクルを設定し、フラグ (FIXFUC) をセットする。従って、このサブルーチンはスタート信号 (START) "L"を検知した 最初のサイクルのみ実行する。つまり、ソフトスタート開始からHETIM (48) サイクルのの定着ヒータのON/OFFサイクルを設定する。

次にFUCNTLをコールして、定者ヒータの ドライブ倡号(FUHDRV)を"ON"又は"O

C Y C L E 0 > へ、" L "の時は < C Y C L E 1 > ヘジャンブし、" 2 "の時は < C Y C L E 2 > へ進む。電源を投入した最初のサイクルは(L M P C N T)は" 0 "であるから < C Y C L E 0 > ヘジャンプする。

<CYCLE0>

まず、DISPOIをコールして、表示器(図示せず)にBCD変換されたデータ(BCDNI)(BCDLO)(後述)のIの桁を出力する。
次に定着ヒータの状態フラグ(FUHSTS)を
チェックして、Iの時即ち定着ヒータ"ON"の時、
フラグ(SPHON)をセットし、0の時即ち"
OFF"の時、フラグ(SPHON)をリセット
する。そして次に、ランプ電圧サンプリングサブ
ルーチンSPVOLTをコールする。SPVOL
Tでは、周被数フラグ(FI)をチェックして"
0"ならば60Hz用サンプリングルーチン<A
QUIS6>へ、"I"ならば50Hzサンプリング
グ用ルーチン<AQUIS5>へジャンプする。
即ち、出力電圧と相似な電圧 Ainの瞬時値をサン

FF"する。ここで"ON"の概合、フラグ(FU HSTS)をセットし、"OFF"の場合リセット する。

次に位相角タイマ選択サブルーチンPHASE
しをコールするが、これはフラグ(FUHSTS)が"1"の時(PHAON)を、フラグ(FUHSTS)が"0"のときは(PHAOFF)を位相角データバッファ(PHANGL)に転送する。PHASELが終ると、(PHANGL)の内容をタイマ(T)にセットする。そして、タイマ(T)

以上がスタート値号 (START) が"し"の場合である。

次にDRCNTしをコールして、ドラムヒータのドライブ信号(DRHDRV)を"ON"又は"OFF"する。次に、(LMPCNT)をチェックし、その値によって先に述べた3つのサイクルの1つヘジャンプする。以降、各サイクルについて説明する。

(LMPCNT) をチェックして、"0"の時はく

ブリングして、A / D 変換し、データ R A M の (V O L T) 番地以降にストアする。

尚、超級閥被数によってサンプリングしたデータに差が生じないように、60日ェサンプリングルーチンでのA/Dコンバータのクロック 周被数を 約50KHz、50Hzサンプリングルーチンで は約60KHzに設定し、サンプリング回数は5 0,60Hz共に52回に設定してある。

ところで、割込み許可後スタートした位相角タイマ (T) は50Hz用又は60Hz用サンプリングルーチンの処理の途中でオーバーフローし、内部割込みがかかり、プログラムの実行は削込みサービスルーチンTIMINTに移る。このルーチンでは、タイマ (T) をストップすると同いにランプドライブ倡号 (LMPDRV) を"ON"して、ランプへ電力を供給する。そして、割込みを禁止する。TIMINTの処理が終了すると、プログラムの実行は再びサンプリングルーチンは戻る。

サンプリング処理が終了すると、(LMPCNT)

をインクリメントし、初めの<DRVOPF>へ 反る。そして、前述した各サイクルに共通のフロ - を実行した後、(LMPCNT)をチェックす る。次は、(LMPCNT)は"1"であるので、 <CYCLE1>ヘジャンプする。

<CYCLEI>

先ず、DISP02をコールして、表示器にBCD変換されたデータ (BCDHI) (BCDLO) の10の桁を出力する。

次に、2乗積算サブルーチンSUMSQRをコールする。これは先の(サイクル 0 で) サンプリングルーチンSVOLTでサンプリングした 5 2 個の瞬時観データ(データRAMの(VOLT)以降にストアされている)の各々を2乗した積算し、3パイトのレジスタバッファ(SUMSQH)、(SUMSQM) および(SUMSQL)にストアする。

次に温度サンプリングサブルーチンSPTEMP をコールする。ここでは、定着ヒータの高温部の 温度、低温部の温度およびドラムヒータの温度を

グ回数SPTIM (52) で初り、2乗平均値 (MSQRHI) (MSQRLO) を求め、これ をルートして実効値を求め、結果を実効値レジス タ (RMS) に格納する。

次に、ランプ制御サブルーチンLPCNTLをコールして、ランプ供給電圧のソフトスタートおよびソフトスタート後のランプ供給電圧Vの実効館RMSを一定に保つサーポ制御動作を行なうが、ソフトスタートおよびサーポ制御そのものは、LPCNTL内でコールされるサブルーチンPWMで行なう。

先ず、入力ステータスパッファ(INPSTS)の開光データを取り出し、このデータ(0~31)に応じた目標値を求め、目標値レジスタ(TGRMS)にロードする。例えば、開光データが 0 の時は(TGRMS)=74~136の2ステップで32個のデータは、V=46~85 Vrms の1.26 Vrms ステップで32 個の出力低圧と等価である。

さて、次に入力ステータスパッファ(1NPST

サンプリングし、各々 2 バイトのレジスタバッファ (SUMFTH) (SUMFTL), (SUMM TH) (SUMMTL) および (SUMDTH) (SUMSTL) にストアする。

尚、最終的には各レジスタパッファにはHETIM/3(3サイクル毎にサンプリング)=16回のサンプリングデータの独算値がストアされる。各温度のサンプリング処理が終了すると、(LMPCNT)をインクリメントし、初めの<DRVOFF>に戻る。そして、同様に各サイクルに共通のフローを実行した後、(LMPCNT)をチェックする。今後は(LMPCNT)は"2"であるため、<CYCLE2>へ進む。

< C Y C L E 2 >

先ず、DISP03をコールして、BCD変換されたデータ (BCDHI) (BCDLO) の100 の桁を表示器に出力する。次に、実効値浪算サブルーチンCALRMSをコールし、先に(サイクル1で)浪算した2乗積算値(SUMSQH)(SUMSQH)(SUMSQH)(

S)をチェックし、育消し信号即ち電圧アップ (VOLTUP)が来ていれば、(TGRMS) に電圧アップ分BLURMSを加算する。そして、 (TGRMS)が136(85 Vrms)をオーバ ーすれば、(TGRMS)に136をロードする。 つまり、目標値(TGRMS)の上限値を136 とする。

次に、目標値(T G R M S)と核出した実効値 (R M S)との差(E R M S)を求め、(E R M S)が正の時は1を引き、負の時は1を加える。 また、差(E R M S)が0又は負即ち実効値(R M S)が目標値(T G R M S)以上になると、ソ フトスタートフラグ(F O)をリセットする(ソ フトスタート終了)。

次に、ソフトスタートフラグ(PO)をチェック し、(PO)が1 即ちソフトスタート中ならば位 相角レジスタ(PHAON)。(PHAOFF) に(DIPF)を加算する。つまり、先に述べた ごとくスタート信号(START)が"OFF"の 時にCHKFRQで、位相角レジスタ(PHAO N), (P H A O F F) にソフトスタートの初期 位相角タイマデータ 1 N 1 5 0 / 1 N 1 6 0 をス トアし、 (D 1 F F) を設定しておく。そして、 スタート倡号 (S T A R T) が"O N"になると、 3 サイクル毎に (P H A O N) および (P H A O F F)に (D 1 F F) を加禁していき、 (F O) が"O"すなわちソフトスタートが終了するまで綴 り返す。

さて、ソフトスタートフラグ(F 0) が"0"になると、先述したようにサーポ側御動作に移る。つまり、先程求めた(E R M S)をフラグ(S P H O N)が"1" (求めた(R M S)が定着ヒータ" O N"の場合)のときは(P H A O N)に加算し、"0" (求めた(R M S)が定着ヒータ"O F F"の場合)のときは(P H A O F F)に加算する。例えば、(フラグ(S P H O N)が1の場合)(P H A O N) = 100 (位相角タイマ(T)に同じ)、(T G R M S) = 120 (75 V r m s)。(R M S) = 120 - 116 = -5で(E R M S) < 0 であるから、

ナスは Δ T / Δ R M S ≈ 1 であるため、タイマ (T) の増又は誠の"行きすぎ"によるハンチング を防止するための処理である。

以上のL.PCNTLが終ると、次にCONBC Dをコールする。ここでは、先に述べた表示器に 出力するデータ(BCDHI)(BCDLO)の BCD変換を行なっている。つまり、表示データ 選択データバッファ(SELDIS)(これは前 迷したようにINPUTをコールしたときに読み 込む)のデータ(0~7)により、表示データ (2 過数)をアキュームレータ(A)に読み込み、 BCD変換し、(BCDHI)(BCDLO)に ストアする。例えば、(SELDIS) = 0のと きは(RMS)、Iのときは(PHAON)、・・・、7 のときは(MCTEMP)が選択される。

次に、ノーゼロクロスフラグ (N 2 F L G) を チェックし、"1"の場合、即ちゼロクロスパルス 【2 C P】が"11"の状態又は"L"の状態が 1 0 m sec 以上級いたとき、システムハザード倡号を" O N"することにより、セーフティリレーが付勢 (PHAON) は100+(-5+1) = 96となる。(ERMS) が0のときは、これらの処理はスキップする。即ち、このように検出した実効低(RMS) が目標値(TGRMS) より大きいときは位相角タイマ(T) を小さくい(認通角を小さくする)、小さいときは(T) を大きくして(導通常を大きくする)、検出値つまり出力電圧を目標値に近づけるサーボ制御が自動的に行なわれる。

尚、前述したように、(T)と(Δ T / Δ R M S)
・R M S の関係を予め R O M 内にテーブルとして
むき込んでおき、(T)から(Δ T / Δ R M S)
R M S をルックアップし、R M S で割って Δ T / Δ R M S に(E R M S)を掛けて位相角の個差(補正量)を求めれば
最適である。しかし、この実施例では、 電源電圧
が100 V rms 近辺に於いて Δ T m Δ R M S であ
ることを利用して、 Δ T / Δ R M S = 1 とし、
(R M S)に1をプラス・マイナスした値を補正
量としている。(E R M S)への1のプラスマイ

されて、装置の電源が遮断され、危険状態を回避する。

また、 (N 2 C F L G) = "0"の場合は、次のフローへと逃む。

また、(RMS)がONVOLTより大きいとき はランプオン状態信号 {LAMPON}を"ON" して外部にランブが"ON"(点灯) 状態であることを知らせる。そして、HAZTIMをコールする。このサブルーチンでは、先に初期設定セットした (HAZHI) (HAZLO) をこのサブルーチンがコールされる毎にデクリメントしゼロになったらシステムハザードフラグ (HAZFLG)をセットする。システムハザード検出サブルーチンではHAZTIMは、3サイクルに1回コールされるので、システムハザードフラグ (HAZFLG) がセットされるまでの時間は、50Hz/60Hzいずれも約10秒に設定してある。

次に、システムハザードフラグ(HAZFLG)をチェックして、(HAZFLG)が1(10秒間ランプが点灯し放し)ならば、システムハザード倍号〔HAZARD〕を"ON"して、セーフティリレーをドライブし、装置の電源を遮断して危険状態を回避する。また、(HAZFLG)が"0"ならば、この動作をスキップする。

以上が、ランプ点灯状態を検出する動作である。 なに、ヒータサイクルカウンタ (HETCNT)

次にCORCNTをコールする。このサブルーチンは、今求めた(DRCYC)を修正するルーチンである。つまり、(DRCYC)が負のときは
0を(DRCYC)にロードし、HETIM(4
8)より大きいときは(DRCYC)にHETI
Mをロードする。また、ON(OPF)サイクル
を対称とするため、つまり交流電源の1サイクル
を基本単位とするためには、

O < (DRCYC) <HETIMにおいて、(D RCYC) が奇数ならば(DRCYC)に1加え て偶数にする。以上のようにして、ドラムオンサ イクルカウンタ(DRCYC)を更新する。

次にSETEMPをコールする。このサブルーチンは、定着ヒータの温度の目標値(SETFUS)を設定するルーチンである。第4 i 図に示すように、温度制御周期中でサンプリングした定着ヒータの低温部の温度の積算値(SUMMTH)

3 城‡し、(HETCNT)が"0"でなければく LBEGIN>へ戻る。(HETCNT)が0な らば、温度朝御ルーチンへ移る。

(HBTCNT) が0ということは、このサイクルが48サイクル目ということであって、先に述べたように、この48サイクル (HETIM) を基本周期として、温度制御が行なわれていることを意味する。

さて、(HETCNT)が0なら次にドラムヒータの温度制御サブルーチンDRPIDをコールする。ここまでにドラムヒータの温度は16回(48/3)サンプリングされ、結果はドラムヒータ積算値レジスタ(SUMDTH)(SUMDTL)にストアされている。この積算値を16で割り、平均値(DRTEMP)を求める。これが、電源投入時つまり第1周期でサンプリングした値であれば、(DRTEMP)を(IDRTMP)へストアしておく。次に、この(DRTEMP)なもとにサブルーチ、ンPIDをコールし、温度制御演算を行なう。PID演算より求まったドラム

(SUMMTL)をサンプリング回数16で割り、 平均値 (MCTEMP) を (IFUTMP) にス トアしておく。次に、定者ヒータ設定温度データ FUSET (207 = 180℃) をレジスタバッ ファ (ST) にロードする。そして、予然信号 (TEMPDN) をチェックして、 (TEMPD N) がし ("ON") ならば、 (ST) から節電ダ ウンデータDNT (19≡5℃) を引いた館18 8 (175℃) を定者ヒータ温度目標値パッファ (SETFUS) にストアして、リターンする。 また、【TEMPDN】が"H"ならば、次にロー ラ回転信号 [TEMPUP] をチェックする。 (TEMPUP) が"H"であれば、FUSETを そのまま (SETFUS) にストアして、リター ンする。 (T'EMPUP) が"し"ならば、ローラ 回転アップデータUPT (19=5℃)を (ST) に加算する。そして、 (TEMPUP) がしになっ た最初の検知サイクル(初回コピー時)であれば、 ウォームアップタイマカウンタ (WATMHI) (WATMLO) (サーミスタ断線検知と兼用)

に初期値UPTIMH、UPTIMしをロードする。 【TEMPUP】がしになった最初の検知サイクルでなければ、スキップする。

次に、WUPTIMをコールする。このサブルーチンでは、このルーチンがコールされる毎に上記でプリセットした(WATMHII)(WATMLO)をデクリメントし、Oになったらウォームアップタイマフラグ(WUPFLG)をサセットする。次に(WUPFLG)をチェックし、(WUPFLG)がしならば(ST)を(SETFUS)にストアする。また、(WUPFLG)がりならば、初期定者ヒータ温度判別データ1FUSETと初期定者ヒータ低温部温度(1FUTMP)と比較して、(1FUTMP)が1FUSET以上であれば(SETFUS)に(ST)を転送する。

(IFUTMP)がIFUSETより低ければ、 その差分を (ST) に加算するが、その結果 (S T) が設定上限値データUしTEMPをオーバす るならば (ST) にUPLIMTをロードする。

(DRCYC) と同様であるので省略する。

次に、定着ヒータON/OFFデューディ固定フラグ(FIXFUC)をチェックして、(FIXFUC)が"I"(ランプオン時)のときRESFUCをコールする。ところで、サブルーチンINIFIXのところで説明しなかったが、INIFIXにおいて(FUCYC)をチェックして、(FUCYC)が定着ヒータオンサイクル判別データFUCMID以上であれば、フラグ(FUC36)をセットし、(FUCYC)がFUCMIDより小さければ、フラグ(FUC36)をリセットする。

さて、RESFUCをコールしてフラグ(FIXFUC)をチェックし、(FUC36)が"0"ならば最小データドIXMINを(FUCNT)にロードする。先程のフラグ(FIXFUC)が"0"のときは、このサブルーチンRESFUCをスキップする。

次に、DISFUCをコールする。このサブル ーチンでは、先の(FUCNT)をもとに分散液 そして、この(S T)を(S E T F U S)に転送 する。

即ち、初回コピーの場合、初期定着ヒータ低温部 温度(1FUTMP)に応じた、定着ヒータ温度 の目標値(SETFUS)をアップする。

以上が、サブルーチンSETEMPでの動作であ

サブルーチンSETEMPが終ると、次にFUPIDをコールする。ここでは、DRPIDを同様に定着ヒータの温度制御演算を行なっている。まず、温度制御周期中でサンプリングした定着ヒータの高温部温度の積算値(SUMFTH)(SUMFTL)をサンプリング回数16で割り、平均値温度(FUTEMP)を求める。そして、次にこの(FUTEMP)をもとにサブルーチンPIDをコールして定着ヒータ温度制御演算を行な

PID演算より求まった定者ヒータオンサイクル の操作最偏差(EM)を定者ヒータオンサイクル パッファ(FUCYC)を修正する。修正方法は

算を行なうルーチンである。尚、フラグ(FIX FUC)が"O"のときは、DISFUCをコール する前に、(FUCNT)に(FUCYC)の内 容がロードされている。

次に、ヒータの異常検知を行なう。まず、ヒータ温度異常上昇検知であるが、ドラムヒータ温度 レジスタ(DRTEMP)の内容とドラムヒータ 異常上昇判別データDRULTと比較して、(D RTEMP)>DRULTなら、ヒータ異常信号 (HETEMG)をオンして、外部にヒータが異 常であるごとを知らせる。そして、システムハザード信号(HAZARD)をオンして、セーフティリレーをドライブし、装置の電源を遮断し、危険 状態を何復する。

(DRTEMP) ≦DRULTであれば、定者ヒータ高温部温度レジスタ (PUTEMP) の内容と定者ヒータ異常上昇判別データFUULTと比較して (PUTEMP) <FUULTなら、ドラムヒータと同様 (HETEMG) をオンし、 (HAZARD) をオンする。

(FUTEMP) をFUULTなら、次にサーミスク所線検知を行なう。 (DRTEMP) の内容とドラムヒータ異常低温判別データDRLLTなら、比較して、 (DRTEMP) くDRLLTなら、サブルーチンは、サブルーチンINITALで初期設定されたウォームアップタイマカウンタ (WATMHI) (WATMLO) をこのサブルーチンWUPTIMがコールされる毎にデクリメントし、(WATMHI) (WATMLO) が"0"でないなら、フラグ (WUPFLG) をリセットする・

(DRTEMP) ≧ DRLLTであれば、次に定 者ヒータ低温部温度レジスタ (MCTEMP) の 内容と定者ヒータ異常低温判別データFULLT と比較して、 (MCTEMP) <FULLTであ れば、 <CHKWUP>ヘジャンプし、サブルー チンWUPTIMをコールする。

サブルーチンWUPTIMが終わると、(WUP FLG)をチェックし、(WUPFLG)が"0"

プレリロード検知処理を行なう。また(MCTE MP)≤(IFUTMP)であれば、この動作を スキップし、プレリロード検知へ進む。

なお、ウォームアップフラグ(WUPFLG) がセットされるまでの時間は、50Hzの場合 l 2秒、60Hzの場合 l O秒にそれぞれ設定して ある。

次にプレリロードのチェックを行なう。定着ヒータ高温部温度(PUTEMP)とプレリロード 温度判別データPRTEMPとを比較して、(F UTEMP)がPRTEMPF)より高ければ、 プレリロード信号(PRERLD)をオンして、 外部にプレリロード温度であることを知らせる。 (FUTEMP)がPRTEMP以下であれば、 (PRERLD)をOFFして、外部にプレリロード温度に違していないことを知らせる。

次に、リロードのチェックをする。これも、プレリロードのチェックと同様に、定者ヒータ高温 部温度(FUTEMP)とリロード温度判別デー タRLTEMPとを比較して、(FUTEMP)

なら<HBEGIN>へ戻る。(WUPFLG) が"l"なら、(DRTEMP) の内容とDRLL Tとを比較する。 (DRTEMP) <DRLLT ならば、 (DRTEMP) の内容とドラムヒータ 初期温度レジスタ (IDRTMP) ≦:(DRTM P)であれば、ドラムヒータのサーミスタ断線と 見なし、<ONHEMG>ヘジャンプして、(H ETEMG] をオンし、 (HAZARD) をオン する。 (DRTEMP) > (1 DRTMP) なら、 次へ移行する。 (DRTEMP) ≧ DRLLTで あれば、この動作をスキップする。さて、次は (MCTEMP) の内容とFULしてとを比較し、 (MCTEMP) < FULLTであれば、 (MC TEMP) の内容と定着ヒータ低温部初期温度レ ジスタ (IFUTMP) の内容とを比較し、 (M CTEMP) ≤ (IFUTMP) であれば、定着 ヒータサーミスタ断線と見なしぐONHEMG> ヘジャンプして、〔HETEMG〕をオンし、 (HAZARD) をオンする。

(MCTEMP) > (IFUTMP) であれば、

がRLTEMPより高ければ、リロード信号(RELOAD)をオンして、外部にリロード温度であることを知らせる。(PUTEMP)がRLTEMP以下であれば、(RELOAD)をOPPして、外部にリロード温度に達していないことを知らせる。

以上が終了すると、<HBEGIN>へ戻り、今まで述べた動作を繰り返す。

次に各サブルーチンを説明する。

(1)INITAL---第3 h図 .

このサブルーチンは、システムの初期設定,各ポートのリセット,全データRAMのクリアおよびウォームアップタイマを初期設定するルーチンである。システムの初期化として、プログラムステータスワード(PSW)をクリアし、メモリバンク0(MBO)を選択し、外部制込みを禁止し、タイマ/カウンタ割込みを禁止し、タイマ/カウンタ割込みを禁止し、タイマ/カウンタ割込みを禁止し、タイマ/カウンタが、ポートのリセットについては前に設明したので省略する。そして、全てのデータR

A M を クリア し、 ウォームアップタイマカウンタ (W A T M II I) (W A T M L O) に 初期 質 W A U P H I , W A U P L O を ロードする。

(2) W D G P L S - - - 第 3 i 图

このサブル・チンは、第2。因におけるリトリ ガブルモノマルチ I C 3 にウォッチドッグパルス を出力するルーチンである。ウォッチドッグパル ス信号 (W D G C L K) を"L"とし、次に〔W D G C L K) を"H"とし、再度"L"とする。パルス 悩は約 4 以 sec である。

(3) R S T E M P - - - 第 3 j 図

このサブルーチンは、ヒータサイクルカウンタ
(HETCNT) のプリセットと各温度のサンプ
リングデータのレジスタバッファをクリアするル
ーチンである。(HETCNT) に温度制御基本
サイクル数HETIMをロードする。そして、定
着ヒータの高温部温度のサンプリングデータをス
トアするレジスタバッファ(SUMFTH)(S
UMFTL)、同じくドラムヒータのレジスタバッファ(SUMDTL)および定

(2CP) が"II"であれば、入力倡号をポートPi:のSISIN (Pio~Pia: 調光データ・Pis:ローラ回転信号 (TEMPUP), Pis
 予熱信号 (TEMPDN), Pi; : 資消し信号 (VOLTUP)) より読み込み、入力ステータ

岩ヒータの低温部のレジスタバッファ (SUMM TH) (SUMMTL) をクリアする。

(4) I N P U T - - - 第 3 k 図

このサブルーチンは、ゼロクロスパルス佰号 (ZCP)の検出,全入力倡号と表示選択データ の読み込み、ウォッチドッグパルスの出力、およ びゼロクロスハザードタイマをカウントするルー チンである。まず、ゼロクロスパルスハザードタ イマカウンタ (スCPTHI) (ZCPTLO) に初期値 2 C V A H I 、 Z C V A L O をセットす る。次に、【2CP】をチェックし、【2CP】 が"日"即ちTO="l"({ZCP)の立ち上がり センス) ならばくZCPHI>ヘジャンプする。 【ZCP】が"L"であれば、表示選択データを統 み込み(回路は図示せず)、表示選択データバッ ファ (SELDIS) にストアする。そして、ゼ ロクロスパルスハザードタイマサブルーチンZC PTIMをコールする。これは、このサブルーチ ンがコールされる毎に先にプリセットした(2C PTHI) (2CPTLO)をデクリメントし、

スパッファ (INPSTS) にストアする。そして、ZCPTIMをコールする。次に、 (NZCFLG) が"0"であればくSENLPL>ヘジャンプし、 (ZCP) が"L"になるまで繰り返す。 (NZCFLG) が"1"になれば、WDGPLSをコールして、ウォッチドッグパルスを出力し、リターンする。

(5)ZCPTIM---第3 L 図

このサブルーチンは、ゼロクロスパルスハザードタイマ (ZCPTHI) (ZCPTLO) のカウントおよびノーゼロクロスフラグ (N ZCFLG) をセット/リセットするルーチンである。このサブルーチンがコールされる毎に (ZCPTHI) (ZCPTLO) をデクリメントし、0でなければ (N ZCFLG) をリセットし、0になれば (N ZCFLG) をセットする。

このゼロクロスパルスタイマ時間、叩ち (N Z C F L G) がセットされるまでの時間は、 (Z C V A II I + Z C V A L O) × (デクリメント周期) = (30+255) × 35.36 μ sec = 10078 μ sec ⇒ 10 m

sec に設定してある。

(G)CHKFRQ---第3m図

このサブルーチンは、電源周波数のチェック。 周波数特別フラグ (F 1) のセット/リセットお よびソフトスタート位相角データのプリセットを 行なうルーチンである。入力ステータスパッファ (INPSTS) の内容をアキュームレータ (A) にロードして、上位 3 ピットをマスクする。この 結果 (A) には 調光データが得られる。 これを調 光データパッファ (LCNTRL) にセーブ (退 避)する。次に、ゼロクロスパルスの周期をカウ ントしたタイマデータ (T) を (A) ヘロードす る。 (A) と関放数判別データFRQCYとを比 較して、 (A) ≧FRQCYならば<F50H2 >ヘジャンプする。 (A) <FRQCY(60H ぇのとき) ならば、位相角タイマパッファ (РН AON)および)(PHAOFF)にソフトスタ - ト初期位相角タイマデータINI60をプリセッ トする。そして、(LCNTRL)を(A)へロ ードし、調光データテーブルの先頭番地DTBL

名ヒータのON/OFFサイクルの設定を行なう
ルーチンである。つまり、この時点での定名ヒー
タオンサイクル(FUCYC)がFUCMID以
上であれば、第5a図に示すようにセンスしたサ
イクルから20サイクル"ON"、12サイクル"
OFF"、6サイクル"ON"、2サイクル"OFF"
、6サイクル"ON"、2サイクル"ON"・・・・
となるように、(FUCYC)がFUCMIDよ
り小さければ48サイクル(温度制毎周期)"O
FP"となるように(図示せず)設定するもので
ある。

このサブルーチンがコールされると、まず定者と
ータオンサイクル固定フラグ(FIXFUC)を
セットし、(FUCYC)と定若ヒータオンサイ
クル判別データFUCMIDとを比較する。(F UCYC)がFUCMID以上であれば、定若ヒータオンサイクル判別フラグ(FUC36)をセットし、ブレイクアップカウンタ(BRKCNT)。
定若ヒータオンサイクルカウンタ(PUCON)。

60を(A)に加算して、(A)に調光データに 応じた関光データ格納者地を得る。また、<F5 0HZ>ヘジャンプすると、(先に説明しなかっ たが、周波数判別の節で(F1)をリセットして おく)(F1)を反転する。そして、(PHAO N)がは(PHAOPF)にソフトスタートトが 期位は、CNTRL)を(A)へロードト る。光データにの新してのまして、(A)に加 え、で、の先にのからに、のの音が は、の方とにが終する。との方と、の内容が 指すメモリ番地(50Hz 又は60Hz のテーブ ルの内容を(A)へロードする。そして、 (A)をソフトスタート位相角タイマ増分パッファ (D1FF)にストアする。

(7)INIFIX---第3 n 図

このサブルーチンは、ランプ点灯スタート信号 (START)が"H"(オフ)から"L"(オン) になったことをセンスしたサイクルのみ実行し、 このセンスしたサイクルから温度制御周期間の定

FOPF)。定者ヒータパックオンサイクルパッファ(FUBON)。および定者ヒータパックオフサイクルパッファ(FUBOPF)に、それぞれ初期値1,0および48をセットする。

以上の設定が終了すると、次にサブルーチンRS TEMPをコールし、最後にランプ制御サイクル カウンタ (LMPCNT) をクリアする。

(8)PHASEL---第3 o 図

このサブルーチンは、ランプ位相角タイマデー タを選択するルーチンである。定着ヒータステー タスフラグ(PUHSTS)をチェックし、(P UHSTS)が"0"(定着ヒータ"OFF")なら、 定着ヒータオフ時用ランプ位相角タイマバッファ (PHAON)の内容を位相角タイマバッファ (PHANGL)に転送する。

(9) PUCNTL---第3 P 图

このサブルーチンは、ランプ点灯スタート倡号 (START) が"H" (オフ) から"L" (オン) になったことをセンスしたサイクルから温度制御 周期 (~4 8 サイクル) 間は、サブルーチンINI

特開昭59-205627 (22)

F I X で設定した定着ヒータ O N / O F F サイクル、それ以外は サブルーチン D I S F U C で求めた定着ヒータ O N / O F F サイクルを基に、定着ヒータのドライブ信号 { F U H D R V } を O N X は O F F する。そして、各 サイクルの定着ヒータの状態チェック用として(F U H D R V) が " O N " なら定着ヒータステータスフラグ(F U H S T S)をセットし、 { F U H D R V } が " O F F " なら (F U H S T S) を リセットするルーチンである。

サブル・チンDISFUCを参照して説明する。
(BRKCNT)をチェックして、(BRKCNT)が0ならばパックサイクル制御ルーチン<B
AKCYC>ヘジャンブする。(BRKCNT)が0でなければ(フロントサイクル制御ルーチン)次に(FUCON)をチェックして、(FUCON)が0でなければ(FUHDRV)をオンし、フラグ(FUHSTS)をセットする。そして、(FUCON)をデクリメントし、(FUFOFE)を(FUCOFF)に転送する。これは、こ

は、フロントサイクル制御ルーチンと同様、(FUCON)が0になるまで繰り返す。(FUCON)が0になると、(FUHDRV)をオフし、フラグ(FUHSTS)をリセットする。そして、(FUCOFF)をデクリメントし、(FUCOFF)が0でなければ、フロントサイクル制御ルーチンと同様、0になるまで繰り返す。

(10) D R C N T L - - - 第 3 g 图

このサブルーチンは、ドラムヒータオンサイクルカウンタ(DRCNT)に基づいてドラムヒータドライブ信号(DRHURV)をオン又はオフするルーチンである。(DRCNT)をチェックして、(DRCNT)が0でなければ、ドラムヒータドライブ信号(DRHDRV)をオンする。そして、このサブルーチンがコールされる毎に(DRCNT)をデクリメントして、(DRCNT)が0になるまで、上記動作を繰り返す。(DRCNT)が0になると、(DRHDRV)をオフする。

(11) TIMINT---第3 F図

のサブルーチンがコ…ルされる度に(FUCON) が0になるまで練り返す。(FUCON)が0に なると、(FUGDRV)を"OFF"し、フラグ (FUHST) をリセットする。そして、(FU VOFF)をデクリメントし、(FMCOFF) が0でなければ、このサブルーチンがコールされ る皮に(FUCOFF)がOになるまで繰り返す。 (FUCOFF) がOになると、 (BRKCNT) をデクリメントし、 (BRKBCNT) がりでな ければ(FUFON)を(FUCON)に転送し、 (BRKCNT) がりになるまで、以上の動作を 頼り返す。 (BRKCNT) が0になれば、(F UBON)を(FUCON)に転送する。次に、 このサブルーチンがコールされると、(BRKC NT)は0であるため、<BAKCTC>ベジャ ンプする。まず、 (FUCON) をチェックして、 (FUCON) が0でなければ (FUHDRV) をオンし、フラグ (FUHSTS) をセットする。 そして、(FUCON)をデクリメントし、(F UBON) を (FUCOFF) に転送する。これ

このルーチンは、タイマ割込みサービスルーチンである。タイマ割込みによって、このサービスルーチンがコールされると、タイマ (T) をストップし、ランプドライブ信号 (LMPDRV) をオンして、ランプに電力を供給する。そして、タイマ割込みを禁止し、リターンする。

(12) D I S P O I - - - 第3 s 図

このサブルーチンは、表示器に1の桁を出力するルーチンである。1の桁のドライブ信号 (D1'G01)をオンし、BCDデータの1の桁をD1 SOUTから出力する。

(13) D I S P O 2 -- - 第3 t 図

このサブルーチンは、表示器に I O の桁を出力 するルーチンである。 I O の桁のドライブ信号 【D I G O 2】をオンし、B C D データの I O の 桁をD I S O U T から出力する。

(14) D I S P O 3 - - - 第 3 u 図

このサブルーチンは、表示器に100の桁の出 カするルーチンである。100の桁のドライブ信 号 [DIG03] をオンし、BCDデータの10 0 の桁をDISOUTから出力する。 (15) S P V O L T - ~ - 第3 ∨ 図

このサブルーチンは、50Hzおよび60Hz のランプ電圧サンプリングルーチンである。まず、A/DコンバータIC2のチャンネルセレクトデータADSEL0とADSEL1のANDをとり、この結果をボートP2のADCOUTより出力して、1C2のチャンネル0をセレクトする。次に、サンプリングカウンタ(SMPCNT)にサンプリング回数SPTIMをロードし、サンプリングデータをストアするRAMのアドレスポインタ(R0)に先所番地VOLTをロードする。次に、解放数フラグ(FI)をチェックして、(T1)が"0"のときは60Hz用ルーチン<AQUIS6>、"1"のときは50Hz用ルーチン<AQUIS6>、"1"のときは50Hz用ルーチン<AQUIS5>を実行する。

6 0 H z 用ルーチンと 5 0 H z 用ルーチンでは、 1 C 2 の クロックパルス [A D C C L K] の"1" の時間が異なる以外は動作が同じであるため、こ こでは 6 0 H z 用ルーチンについてのみ説明する。

期して入力されるシリアルデータ(DATA)を (CY)を介して(A)の最下位に順次入れてい くことにより、シリアルーパラレル変換を行なっ ている。

さて、A/D変換が終了すると、(ADCCS)が"H"としてIC2を動作禁止にし、A/D変換された(A)の内容をアドレスポインタ(R0)でアドレスされるRAMにストアし、(R0)をインクリメントし、次のRAMのアドレスを指示させる。次に、(SMPCNT)をデクリメントし、"O"でなければくAQUIS6>へ戻り、次のサンプリングを開始し、"O"になるまで繰り返す。"O"になったら、リターンする。

. (16) SUMSQR---第3 w 図

このサブルーチンは、SPVOLTでサンプリングしたデータの2乗積算値を求めるルーチンである。まず、3パイト2乗積算値レジスタパッファ(SUMSQH) (SUMSQL)をクリアし、2乗積算カウンタ(SUMCNT)にサンプリング回数SPTIMをロードする。

まず、ビットカウンタ (BITCNT) にワード

及WDLNGをロードし、IC2のチップセレク
ト信号 (ADCCS) を"L"としてIC2をセレ
クト (イネーブル) し、IC2にクロック信号
(ADCCLK) "H"を出力する。次にIC2か
らのA/D変換されたシリアルデータ (DATA)
をチェックし、"1"なら"0"になるまで特ち、"
0"になったらIC2にクロック信号 {ADCC
LK} "L"を出力して、再度 [DATA] をチェックし、"1"なら<STBIT6>へ戻り、"0"な
ら (ADCLK) を"H"にする。

次いで、キャリーフラグ (CY) をクリアし、
(ADCしK) を"L"にして (DATA) をチェックし、"1"なら (CY) をセットし、"0"ならそのままとする。そして、 (CY) を含めてアキュームレータ (A) を左シフトする。次に (BIT CNT) をデクリメントし、 (BIT CNT) が"0"になるまで<ADCON6>ループを繰り返す。つまり、このループ

そして、サンプリングデーダがストアしてあるRAMの先頭番地をアドレスポインタ(RO)にロードする。次に、被乗数レジスタ(MCAND)および乗数レジスタ(MPLIER)にアドレスポインタ(RO)でアドレスされるRAMの内容(サンプリングデータ)をロードし、乗算サブルーチンMLTPLYをコールして、2乗し、結果を2乗レジスタ(SQRHI)(SQRLO)にストアする。

次に、 (SUMSQH) (SUMSQM) (SUMSQL)に (SQRHI) (SQRLO)を加算し、 (RO)をインクリメントして次のアドレスを指示させる。最後に、 (SUMCNT)をデクリメントして、"O"でなければ (SUSQLP)へ戻り、次のサンプリングデータの演算を行ない、"O"になればリターンする。

(17) S P T E M P - - - 第 3 x 図

このサブルーチンは、定着ヒータの高温部、低 温部およびドラムヒータの温度をサンプリングし、 かつサンプリングしたデータを破算するルーチン である。 A ノ D コンパータ 1 C 2 のチャンネルセ レクトデータADSELO(1),ADSEL1 (0) をポートP2のADCOUTより出力して、 1 C 2 のチャンネル1 (定着ヒータ高温部温度検 出端子)をセレクトする。そして、サブルーチン ADCONをコールして、サンプリングデータの **A / D 変換を行ない、その結果を積算値レジスタ** バッファ (SUMFTH) (SUMFTL) に加 なする。次に、ADSELO(0)。ADSEL 1 (1) をADOUTより出力して、1C2のチャ ンネル2(ドラムヒータの温度検出端子)をセレ クトする。そして、サブルーチンADCONをコ - ルして、サンプリングデータのA/D変換を行 ない、 役貸値レジスタパッファ (SUMDTH) (SUMDTL) に加算する。最後に、ADSE LO (O), ADSEL1 (I) &ADCOUT より出力して、1C2のチャンネル3(定着ヒー ク低温部温度検出端子)をセレクトする。同様に、 サブルーチンADCONをコールして、A/D変 換し、変換結果を積算値レジスタバッファ(SU

MMTH) (SUMMTL) に加算する。

(18) A D C O N - - - 第 3 y 図

このサブルーチンは、A/Dコンパータ1C2 を制御し、A/D変換するルーチンであって、先 に述べたSPTEMPでコールされる。 最初に、 ビットカウンタ (BITCNT) にワード長WD しNGをロードし、A/DコンパータIC2のチッ プセレクト倡号 (ADCCS) を"1."として、1 C2をイネーブルにする。次に、102にクロッ ク信号 [ADCLK] "H"を出力し、JC2から のA/D変換されたシリアルデータ【DATA】 をチェックして、"1"なら"0"になるまで待ち、" 0"なら、 [ADCCLK]"L"を出力して再度 (DATA) をチェックし、"1"ならくSTB1 T > へ戻り、"0"なら [A D C C L K] "H"を出 カする。次に、キャリーフラグ(CY)をクリア し、 (ADCCLK) "L"を出力して (DATA) を読み込み、"」"ならば (CY) を反転する。次 に、 (CY) を含めてアキュームレータ (A) を 左シフトする。そして、 (BITCNT) をデク

リメントし、"0"でなければ<ADLOOP>へ ジャンプし、 (BITCNT) が"0"になるまで <ADLOOP>のループを繰り返し、"0"にな れば (ADCCS) を"H"とし、リターンする。 (19)CONBCD---第3z図

このサブルーチンは、表示選択データ (SEL DIS) に応じた 2 進数 (BINARY) を 1 0 進数 (BCDHI) (BCDLO) に変換するル ーチンである。BCD変換は、公知のアルゴリズ ムであるので説明は省略する。

(20) L P C N T L - - - 第4 a 图

このサブルーチンは、ランプ電圧のソフトスタート用位相角タイマデータ又はソフトスタート後のランプ電圧サーボ側弾用位相角タイマデータを求めるルーチンであるが、演算そのものは、このサブルーチン中からコールされるサブルーチントWAIで行なう。

まず、フラグ (SPHON) をチェックし、"l" (ランプ電圧サンプリング時定者ヒータオン) な らば、アドレスポインタ (RO) に位相角タイマ レジスタバッファ (PHAON) の番地をロードする。 (SPHON) が"0"ならば、 (RO) に位相角タイマレジスタバッファ (PHAOPP) の番地をロードする。次に、サブルーチンPWMをコールして、 (RO) でアドレスされた位相角タイマレジスタバッファに更新データ (位相角タイマデータ) をストアする。次に、ソフトスタートフラグ (FO) をチェックして、"1"ならフラグ (SPHON) をチェックし、 (SPHON) が"1"なら (PHAOPF) にロードする。

(21) P W M - - - 第 4 b 図

の最小データMINIV(74)を加え、目標値 を得る。この目標値を(TGRMS)にストアする。

さて、次に (INPSTS) を (A) に読み込み、 ビット7(背消し、盾号(VOLTUP)データ) をチェックして、"0"なら(TGRMS) に電圧 アップデータBLURMSを加えて、目標値を上 ける。そして、この (TGRMS) と目標値上限 データMAXVとを比較して(TGRMS)がM AXV以上であれば、 (TGRMS) にMAXV をロードすべ。次に、サブルーチンCALRMS (後述) で求めた実効値 (RMS) をTGRMS) から引き、その結果をレジスタバッファ(ERM S) にストアし、 (ERMS) が"ぴ"ならくCL RSFT>ヘジャンプして、ソフトスクートフラ グ (F0) をリセットする。 (ERMS) が正な ら、(ERMS)から1を引く。(ERMS)が **負なら、 (ERMS) に1を加え、 (F0) をり** セットする。次に、アドレスポインタ(R0)で アドレスされた位相角タイマレジスタバッファの

の除算のあまりが残っている。そこで、再度 D I V I D B をコールし、(A)に残った前を 2 乗積 算平均値レジスタの下位パイト(M S Q R L O) にロードする。次に、ルート演算サブルーチンC A L R O T をコールして、この(M S Q R H I) (M S Q R L O)のルートを計算し、その結果を (R M S)にストアする。

(23) C A L R O T - - - 第 4 d 図

このサブルーチンは、ルート液算ルーチンで、 被ルートレジスタペア (ΧΑ) (Λ) のルートを 計算し、その結果をルートレジスタ (ROOT) にストアする。演算処理は、公知であるため省略 する。

(24) H·A Z T I M - - - 第 4 e 図

このサブルーチンは、システムハザード検出タイマルーチンで、システムハザードタイマカウンタ (HAZHI) (HAZLO) のデクリメントおよびシステムハザードフラグ (HAZFLG) をチェックし、"0"でなければ (HAZLO) をデクリメ

内容を(A)にロードし、(F 0) をチェックする。(F 0) が"1"ならば(A) にソフトスタート ゆ分(D I F F)を加え、(R 0) でアドレスされる位相角タイマレジスタバッファにロードする。(F 0) が"0"なら(A)に(E R M S) を加え、同様に位相角タイマレジスタバッファにロードする。

(22) C A L R M S - - - 第 4 c 図

このサブルーチンは、ランプ電圧サンプリングデータの実効値(RMS)演算ルーチンである。まず、除数レジスタ(DIVISR)にサンプリング回数SPTIMをロードし、被除数ペアレジスタ(XA)(A)に先に求めた2乗積算値の上、中位バイト(SUMSQH)(SUMSQM)の内容をロードして、除算サブルーチンDIVIDをコールする。(A)に残った筋を2乗積算平均値レジスタの上位バイト(MSQRHI)にストアし、(A)に2乗積算値の下位バイト(SUMSQL)の内容をロードし、被除数レジスタペア(XA)(A)の上位バイト(XA)には先程

ントし、(HAZFLG) をリセットする。(HAZLO) が"0"であれば、(HAZHI) をチェックし、"0"でなければ (HAZHI) をデクリメントして、(HAZLO) に最大値データFU LL (255) をロードし、(HAZFLG) をリセットする。そして、(HAZHI) (HAZ LO) が共に"0"になると (HAZFLG) をセットする。

(H A Z P L G) がセットされるまでの時間は、 5 0 H z のとき:

(HAHI50×256+HAL050)×(デクリメント周期) =(1×256+77)×(3×10 m sec) = 9 . 9 9 sec 6 0 H z のとき:

(HAH160×256+HAL060)×(デクリメント周期) = (1×256+144)×(3×8.3 m sec)= 9.96 sec にそれぞれ設定してある。

(25) W U P T I M - - - 第 4 f 図

このサブルーチンは、サーミスタ斯線検知用タ イマ又は最初のコピー時の定着ヒータ目標温度アップ用タイマルーチンで、ウォームアップタイマカ ウンタ(W A T M H I)(W A T M L O)のデクリメントおよびウォームアップタイマフラグ(W U P F L G)のセット/リセットを行なう。動作 は、H A Z T I M と同じであるので説明は省略す

5 0 H z のとき:

(WAUPHI×256+WAUPLO)×(デクリメント周期) = (0×256+26)×(48×10 m sec)=12.4sec

6 0 H ェのとき: (0×256+26)×(48×8.3π

(0×256+26)×(48×8.3 m sec)=10.4 sec に設定してあり、最初のコピー時の定着ヒータ目 微績度アップ用タイマの場合、

5 0 H x のとき:

(0×256+13)×(48×10 m sec)=6.2 sec (6 0 H z のとき:

(8×256+13)×(48×8.3 m sec) = 5.2 sec に設定してある。

(26) D R P I D - - - 第 4 9 図

TEMP) の内容を転送する。そして、目標値レジスタ (ST) に、ドラムヒータ温度目標値DR SETをロードし、サブルーチンPIDをコールして、 (DRCYC) の変化分 (EM) を求め、この (EM) を (DRCYC) に加え、ドラムヒータオンサイクルを更新する。次に、 (DRCYC) の内容をドラムヒータオンサイクルカウンタ (DRCNT) に 伝送し、前回のドラムヒータ 温度レジスタ (DN1) の内容を (DTN1) に 転送する。

(27) P I D - - - 第4 h 図

このサブル・チンは、サブルーチンDRPID およびFUPIDでコールされ、ドラムヒータお よび定者ヒータのオンサイクルの変化分(EM) を求めるル・チンである。つまり、

$$(PT) = ((R0) - 1) - ((R0))$$

$$(1T) = (ST) - ((RO))$$

$$(DT) = (PT) - \{ (RO) - 2 \} - ((RO) - 1) \}$$
 (3)

$$(EN) = (PT) \times RP + (TT)/RT + (DT) \times RD \qquad \textcircled{0}$$

このサブルーチンは、ドラムヒータの平均温度を求め、この平均温度を装にドラムヒータの温度を制御するためのドラムヒータオンサイクル (DRCYC) を更新し、現在の温度を前回の温度レジスタへ、前回の温度を前々回の温度レジスタへ 伝送するルーチンである。

まず、ドラムヒータ温度積算値(SUMDTH)(SUMDTH)をサンプリング回数SPTMFD)(16)で割り、平均値レジスタ(METEMP)に迅速する。次に、ドラムヒータ温度フラグ(DRTFLG)をサェックし、"0"(初期温度)ならば(DRTFLG)をセットし、(METEMP)の内容を初期ドラムヒータ温度レジスタ(IDRTMP)に転送する。次に、(METEMP)の内容をドラムヒータ温度レジスタ(DRTFLG)が"1"なら、スキップする。次に、(METEMP)の内容をドラムヒータ温度レジスタ(DRTEMP)に転送し、アドレスポインタレジスタ(DTNO)に(RO)でアドレスされるレジスタ(DTNO)に(ME

但し、[(RO)]:現在の温度

((RO)-1):前回の温度

((RO)-2):前々臼の温度

を演算するルーチンである。

まず、①式の液体を行なう・符号レジスタ(SIGN)の下位 4 ピットをマスクして、符号をクリア(減算サブルーチン参照)し、アドレスポインタ(RO)でアドレスされるレジスタの内容(現在の温度)を減数レジスタ(SUB)に転送する。(RO)をデクリメントし、(RO)でアドレスされるレジスタの内容(前回の温度)を被減数レジスタ(MINU)に転送し、減算サブルーチンSUBTをコールして、(MINU)ー(SUB)を求める。結果は(MINU)に残っており、(MINU)の内容をレジスタ(PT)に迅速しておく・尚、減算サブルーチンSUBTの結果は・しておく・尚、減算サブルーチンSUBTの結果は・他対値で、符号は(SIGN)のピット2(SD)に残る(正:"O", 負:"1")。さて、次に減算

(SD) が"0"(正) なら (SIGN) のビット

4 (SP) をリセットし、(SD)が"1"(負) なら (SP) をセットする。

次に、②武の演算を行なう。 (SIGN) の下 位1ピットをマスクして符号をクリアし、目標値 レジスタ (ST) の内容を (MINU) に転送し、 (RO) をインクリメントして (RO) でアドレ スされるレジスクの内容(現在の温度)を(SU B)へ転送する。波算サブルーチンSUBTをコ - ルして、 (M I N U) - (S U B) を求め、結 果(MINU)をレジスタ(IT)に退避する。 波算精果 (1 T) の符号 (SD) が"1" (負) な ら(SI)をセットする。

次に、③式の浪算を行なう。 (SIGN) の下 位4ビットをマスクして符号をクリアし、(R0) をデクリメントして、(R0)でアドレスされる レジスクの内容 (前回の温度) を (SUB) へ転 送し、(R0)をデクリメントして、(R0)で アドレスされるレジスタの内容(前々回の温度) を(MINU)へ転送する。波算サブルーチンS UBTをコールして、(MINU) - (SUB)

符号 (SD) をチェックして、 (SD) が"O" (正) なら (SIGN) のピット1 (SS) (こ れは滅数 (SUB) の符号を表わす。正:"0", 負:"1")をリセットし、(SD)が"1"(負) なら (SS) をセットする。(PT)の符号(S P)をチェックして、(SP)が"0"(正)なら (SIGN) のビットO (SM) をリセットし、 (SP) が"1"(負)なら(SM)をセットする。 ((SM) は彼波数 (MINU) の符号を表わす 正:"0", 負:"1")。 そして、 (PT) の内容 を (MINU) に転送し、波算サブルーチンSU **BTをコールして(MINU)-(SUB)を求** め、 結果 (M J N U) をレジスタ (D T) に退避 する。波算結果(DT)の符号をチェックして、 (SD) が"0"なら (SIGN) のビット6 (S S D) をりセットし、 (S D) が" i "なら (S S D) をセットする。 次に、④式の演算を行なう。彼乗数レジスタ

を求め、 結果 (M I N U) を 【S U B) に退避し、

(MCAND) に定数KPをロードし、乗数レジ

スタ (MPLIER) に(PT)の内容を転送す る。そして、乗算サブルーチンMLTPLYをコ -ルして、(MCAND) × (MPLIER) を 求め、 (PT) の符号 (SP) をチェックして (SP) が"1"(負) なら飛算結果 (MPLIE R) を負の値に変換する。この結果を (EM) に ストアする。 次に、 (MCAND) に定数 KDを ロードし、 (MPLIER) に (DT) の内容を 転送し、サブルーチンMLTPLYをコールして、 (MCAND) × (MPLIER) を求める。

(DT) の符号 (SSD) をチェックし、(SS D) が"1" (負) なら乗算結果 (M P L I E R) を負の値に変換する。この結果を (EM) に加算 する。最後に、被除数レジスタの上位パイト(X Λ) をクリアし、下位パイト (Λ) に(ΙΤ)の 内容を転送し、除数レジスタ(DIVISR)に 定数KIをロードする。そして、除算サブルーチ ンDIVIDEをコールして、(XA)(A)/ (D I V I S R) を求め、 (1 T) の符号 (S I) が" 1"(負)なら躱算結果(A)を負の値に変換す

る。この結果を (EM) に加算する。以上より、 オンサイクルの変換分(EM)が求まる。 (28) S E T E M P - - - 第4 i 図

このサブルーチンは、定着ヒータの低温部温度 の平均値を求め、節電信号 [TEMP·ON] がオ ンのときは定着ヒータ温度の目標値を下げ、ロー ラ回転借号 〔TEMPUP〕 がオンのときは目標 館を上げ、最初のローラ回転倡号 (TEMPUP) がオンなら、更に初期定着ヒータ低温部温度に応 じて目標値を上げるルーチンである。

まず、定者ヒータ低温部温度の積算値レジスタ (SUMMTH) (SUMMTL) の内容をサン プリング回数SPTMFD(16)で削り、その 結果を平均値レジスタ (METEMP) に退避す る。次に、定着ヒータ温度フラグ(FUTFLG) をチェックして、(FUTFLG)が"0"(初期 温度)なら(FUTFLG)をセットし、(ME TEMP)の内容を定着ヒータ低温部初期温度レ ジスタ (IPUTMP) に転送する。(FUTF LG)が"1"ならスキップする。次に、(MET

EMP)の内容を定着ヒーク低温部温度レジスタ (MCTEMP) に伝送し、定着ヒータ温度目標 値FUSETを設定温度レジスタ (ST) にロー ドする、入力ステークスパッファ (1NPSTS) の内容をアキュームレータに転送して、ビット6 (節電信号データ) をチェックし、ビット G が" 1~(節電信号オン)なら(ST)から節電ダウ ンデータDNTを引き、 (SETFUS) にスト アし、リターンする。ビット6が"0"(節電信号 オフ)ならピット5(ローラ個転信号データ)を チェックし、ビット5が"0"(ローラ回転信号オ フ) なら (ST) にローラ回転アップデータUP Tを加える。次に、テンプアップフラグ(TMU PFG)をチェックして、(TMUPFG)が" 0 "なら (TMUPFG) をセットし、ウォーム アップタイマカウンタ (WATMHI) (WAT M L O) にテンプアップタイマデーク U P T I M H, UPTIML&D-F\$5. (TMUPFG) が"し"ならスキップする。

次に、サブルーチンWUPTIMをコールして、

ル (FUCYC) を更新し、現在の温度を前回の温度レジスタへ、前回の温度を前々回の温度レジスタへ、前回の温度を前々回の温度レジスタへ伝送するルーチンである。

まず、定着ヒータ高温部温度積算値(SUMFT H) (SUMFTL) をサンプリング回数SPT MFDで割り、平均値を求め、定着ヒーク高温部 温度レジスタ(FUTEMP)にストアする。そ して、アドレスポインタレジスタ(R0)に今回 (現在) の定着ヒータ高温部温度レジスク(FT N0)の番地をロードし、(R0) でアドレスさ れるレジスタ (FTNO) に、先に求めた平均鎮 をストアする。次に、目標値レジスタ (ST)に サブルーチンSETEMPで求めた定者ヒータ温 度目標値 (SETFUS) をロードし、サブルー チンPIDをコールして、(FUCYC)の変化 分 (EM) を求め、この (EM) を (FUCYC) に加え、定省ヒータオンサイクルを更新する。次 に、(FUCYC)の内容を定着ヒータオンサイ クルカウンタ (FUCNT) に転送し、前回の定 着ヒータ高温部温度レジスタ(FTNI)の内容

(WATMHI) (WATMLO) が"0"でないならウォームアップフラグ (WUPFLG) をリセットし、"0"なら (WUPFLG) をセットする。次に、 (WUPFLG) をチェックして、

(WUPFLG)が"O"なら初期定者と一夕温度 利用デークIFUSETと(IFUTMP)と比較して、(IFUTMP)がIFUSET以下であれば、(ST)にその差(IFUSET-(IFUTMP))を加える。その結果、(ST)が定者ヒータ温度目標上限値UしてEMPを超えれば、(ST)にULTEMPをロードする。また、(IFUTMP)がIFUSETより高ければ、(ST)はそのままとする。

(WUPFLG)が"1"なら、上記動作はスキップする。最後に、(ST)の内容を(SETFUS)にストアし、リターンする。

(29) F U P 1 D - - - 第 4 j 図

このサブルーチンは、定着ヒータの高温部温度 の平均値を求め、この平均温度を基に、定着ヒー タの温度を制御するための定着ヒータオンサイク

を前々回の定着ヒータ高温部温度レジスタ (FT · N 2) に、 (FTN 0) の内容を (FTN 1) に 転送する。

(30) C O R C N T - - - 第 4 k 図

このサブルーチンは、定着ヒータのオンサイクル (FUCYC) 又はドラムヒータのオンサイクル (DRCYC) を修正するルーチンであって、各オンサイクルをMINTIM (0) ~HETI M (48) に制限し、奇散なら偶数に修正するものである。尚、このサブルーチンがコールされる前に、(FUCYC) 修正なら(FUCYC) をアキュームレータ(A) にロードしておく。

まず、(A)の内容をレジスタ(SAVER)に 退避し、(SAVER)とオンサイクル最小判別 データMINTIMとを比較して、(SAVER) がMINTIM以下であれば、(A)にMINT IMをロードし、リターンする。(SAVER) がMINTIMより大きければ、次に(SAVE R)が個数であるかチェックし、奇数なら(SA VER) に」を加える。函数ならスキップする。 次に、(SAVER)とオンサイクル最大判別デ ータHETIMとを比較して、(SAVER)が HETIMより大きければ(A)にHETIMを ロードし、(SAVER)がHETIM以上であ れば(A)に(SAVER)の内容を転送しリタ ーンする。

(31) R E S F U C - - - 第4 L 図

このサブルーチンは、フラグ (FUC36) に応じて定替ヒータオンサイクルカウンタ (FUCNT) にオンサイクル数をロードするルーチンである。フラグ (FUC36) をチェックして、
(FUC36) が"0"なら (FUCNT) に定着ヒータオンサイクル固定最小データ FIXMINを、 (FUC36) が"1"なら (FUCNT) に定着ヒータオンサイクル及大データ (FIXMAX)をロードする。

(32) D I S F U C - - - 第 4 m 図

このサブルーチンは、定着ヒータのオンサイク ルカウンタの内容(FUCNT)、つまり定着ヒ ータの温度を創御する操作量を負散するルーチン でも 3

はじめに、分散演算の方法について説明する。 忍 度制御周期HETIM(48サイクル)、オンサ イクルNon(これは(FUCNT)である)およ びオフサイクルNoff は、オンサイクルおよびオ フサイクルの被形がプラスとマイナスで対称とな るように全て偶数である。分散結果も各サイクル の被形が対称となるように、分散オンサイクルN: onおよび分散オフサイクルN'offは偶数とする。 即ち、N'onおよびN'offの基サイクルを2(1 被)とする。

また、NonとNoff はデューティ50%を中心に 反転した形である。例えば、デューティ25%が Non/Noff = 12/36であるのに対して、デュ ーティ75%は36/12と反転している。これ は、デューティが50%を越えた場合、例えばデュ ーティ75%なら(100-75=)25%のデュ ーティた於いて求めたN'onとN'offを入れ換え れば良いことを意味する。

そこで、以降はデューティ50%以下の場合について話を進める。

HETIMがNonで割り切れるとき、例えばNon=8のときは、第5b図に示すように(N'on, N'off) = (2,10)を4回録り返す。これは、Nonが基本サイクルで分散され、分散デューティN'on/N'offが全て等しくなることを意味する。以上を式で表わすと、N'on=2であるから、類り返し回数nおよびN'offは、それぞれ

$$n = N on / 2$$

N'off = Noff / Non/2 = Noff / n

HETIMがNonで割り切れないとき、例えば
Non=14のときは第5c 図に示すように(N'on,
N'off)=(2,4)を4回と、(N"on,N"off)
=(2,6)を3回繰り返す。これは、Nonが基
本サイクルで分散され、分散デューティの異なる
2つのサイクル、即ちN'on/N'offとN"on/N"
offが得られることを表わしている。

というのは、⑤、⑥式よりnおよびN'offを求め

ると、Non=14のとき n=Non/2=14/2=7

N'off = Noff / n = (48-14) / 7 = 4 余り6 となり、 (N'on, N'off) = (2, 4) を 7 回 繰り返すとオフサイクルが 6 余ってしまう。そこ で、この余ったオフサイクルを基本サイクルづつ 各 N'offに加えるわけである。従って、 (N'on, N'off) = (2, 4) を 4 回, (N''on, N''off) = (2, 6) を 3 回線り返すことになる。

またNon=10のときは、

n = 10/2 = 5

以上説明に用いた各変数名称とフローの各レジス タ名称とは、それぞれ次の第2表に示すように対 応している。

第 2 教

説明中の名称	フロー中の名称
Non	(FUCNT)
	(ONCYC)
Noff	(OFFCYC)
N 'on	(FUFON)
N'off	(FUFOFF)
N "on	(FUBON)
N "off	(FUBOFF)
n	(BRKCNT)

また、(N'on, N'off)および(N"on, N"off) の繰り返しサイクルを、それぞれフロントサイク ルおよびバックサイクルと呼ぶ。

さて、次にフローの説明に入る。オンサイクル (FUCNT) をチェックし、(FUCNT) = 0 なら繰り返しカウンタ (BRKCNT) 。オン サイクルカウンタ (FUCON) およびオフサイ クルカウンタ (FUCOFF) に、それぞれ1。 0、HETIM (48) をセットし、リターンす

(A) に退避する。そして、(A) の内容とHETIMを比較して、(A) =HETIM、即ちHETIMが(ONCYC)の内容で割り切れるならくSAVHAL>ヘジャンプする。〈SAVHAL>ヘジャンプすると、(ONCYC)の内容を2で除した結果を(HALFON)に退避し、(OFFCYC)の内容を(HALFON)の内容で除した結果を分散オフサイクルレジスタ(FUFON)にロードする。最後に、(HALFON)と(FUFON)の内容を、それぞれ(BRKCNT)と(FUCON)に転送してリターンする。

また、(A)=HETIM、即ちHETIMが (ONCYC)の内容で割り切れなければ、(O NCYC)の内容を2で除した結果を(HALF ON)に過避し、(OFFCYC)の内容を(H ALFON)の内容で除した結果を(FUFOF F)にロードする。尚、余りは(XA)に残って いる(除算サブルーチンDIV!UE参照)。こ こで、(FUFOFF)の内容をチェックして、 る。 (FUCNT) ≠ 0 なら、再度 (FUCNT) をチェックして、(FUCNT)=HETIMで あれば (BRKCNT), (FUCON) および (FUCOFF) K. ENENI, HETIM, 0をセットし、リターンする。 (FUCNT) = HETIM, つまり0 <1 FUCNT <HETI Mなら(FUCNT)をオンサイクルレジスタ (ONCYC) に退避する。次に、HETIMか ら(ONCYC)の内容を引いた粘果つまりオフ サイクルをオフサイクルレジスタ (OFFCYC) に退避する。次に、 (ONCYC) の内容とHE TIM/2を比較し、(ONCYC) ≧HETI M / 2、即ちデューティが50%以上ならフラグ (LAHFT) をセットし、(ONCYC) の内 容と (OFFCYC) の内容とを交換する。 (O NCYC) <HETIM/2 ならフラグ (LAH FT) をりセットする。 次に、分散オンサイクル レジスタ (FUFON) に2をロードし、HET 【Mを (ONCYC) の内容で除した値に (ON CYC)の内容を乗じた結果をアキュームレータ

(FUFOFF) の内容が奇数なら (FUFOF F) の内容をデクリメントし、 (FUFOFF) の内容に(HALFON)の内容を硬じた餡をH ETIMから引いた結果、即ちオフサイクルの余 りを(XA)に退避する。(FUFOFF)が偶 数なら、この動作をスキップする。 次に、分散オ ンサイクルレジスタ (FUBON) および分散オ フサイクルレジスタ (FUBOFF) (これらは バックサイクル用である) に、それぞれ 2 および (FUFON) の内容に 2 加えた値をロードする。 フラグ (LAHFT) をチェックし、 (LAHF T) が"1"なら (FUFON) と (FUFOFF) および (FUBON) と (FUBOFF) の内容 を、それぞれ入れ換え、(LAHFT)が"0"な らこの動作をスキップする、最後に、(HALP ON)の内容から、(XA)の内容を2で除した 館を引いた結果を(BRKCNT)に、(FUF ON)の内容を(FUCON)に、それぞれ転送 し、リターンする。

(33) M L T P L Y - - - 第 4 n 図

このサブルーチンは、乗箕ルーチンで、彼栗数 レジスク (MCAND) に染数レジスタ (MPL IER) を乗じ、結果はレジスタペア (A) (M PLIER) にストアする。アルゴリズムは公知 のため、詳細説明は省略する。

(34) D I V I D E - - - 第4 o 図

このサブルーチンは除算ルーチンで、被除数レ ジスタペア (ХА) (А) を除数レジスタ (DJ **VISR)で除し、結果は(A)に、余りは(X** A)に残る。アルゴリズムは公知のため、詳細説 明は省略する。

(35) S U B T - - - 第 4 p 図

このサブルーチンは、減算ルーチンで、被減数 レジスタ (MINU) から減数レジスタ (SUB) を引き、桁果は(MINU)に絶対値で残る。 各レジスタの符号は、符号レジスタ(SIGN) の各々に対応したビットに設定しておく。つまり、 被減数レジスタ(MINU)の符号はビットO (SM)に、減数レジスタ (SUB) の符号はビッ ト1 (SS) に設定する (正のとき 0, 負のとき

ソフトスタートを繰り返し、"0"ならリターンす

上記実施例においては、露光ランプ、定着ヒータ およびドラムヒータを負荷とする祖写優の場合に ついで説明したが、本発明は他の一般の装置につ いても阿様に実施しうる。

⑤ 効果

以上説明した実施例によれば、電源電圧変動等 が生じても、極めて短時間で捕虜最を演算し次の 制御サイクルで制御位相を変更して負荷低力すな わち路光景を一定に保持しうる。しかも、真の実 効値を検出するので電源波形が変化する場合でも 負荷電力は一定である。

4. 図面の簡単な説明

第1a図および第1h図は、位相制御された負 荷に印加される低圧波形を示す波形図である。

第16回,第16回,第16回,第16回,第 1 [回、第1 g 図および第1 i 図は、それぞれ谷 種パラメータの関係を示すグラフである。

1) 。 結果の符号は、ビット2 (SD) に演算後 お定される(正のとき0,負のとき1)。アルゴ リズムは公知のため、詳細説明は省略する。

(36) S F T H E T - - - 第4 9 図

このサブルーチンは、電源投入時の定着ヒータ のソフトスタートルーチンである。タイマ (丁) に定着ヒータソフトスタート初期値SFTINI をロードし、ソフトスタートカウンタ (SFTC ·N T) にソフトスタートカウント数SFTIMを セットする。次に、サブルーチンINPUTをコ - ルして、ゼロクロスパルス [ZCP] を検出し た後、定者ヒータドライブ信号(FUHDRV) をオフし、タイマ (T) をスタートする。タイマ (T) がオーバフローするまで待ち、オーバフロ - すると (この場合はタイマ割込み禁止なので、 タイマ割込みサービスルーチンへはジャンプしな い)、タイマ (T) に先にロードしたデータに位 相角増分HDIFFを加えロードする。最後に、 (SFCNT) をデクリメントし、(SFCNT) が"0"でなければ<SFTLP>ヘジャンプし、

成を示す回路図である。

第2c および第2d 図は、サーミスタの特性を 示すグラフである。

第3a図は、マイクロコンピュータ1の紙略構 成を示すブロック図である。

第3 b 図, 第3 c 図, 第3 d 図および第3 e 図 は、マイクロコンピュータ1のメモリマップ又は 入出力ポートの 散定条件を示す平面図である.

. 第3 f 図は、マイクロコンピュータ l の 概略動 作を示すフローチャートである。

第3g図は、第3a図および第3b図に示す回 路の動作を示すタイミングチャートである。

第3 h 园, 第3 i 図, 第3 j 図, 第3 k 図, 第 3 L回, 第3 m回, 第3 n回, 第3 o回, 第3 p 図, 第3g図, 第3r図, 第3s図, 第3t図, 第3 u 図、第3 v 図、第3 w 図、第3 x 図、第3 y 図、第3 z 図、第4 a 図、第4 b 図、第4 c 図、 第4d回, 第4e回, 第4f回, 第4g回, 第4 h 回,第4i回,第4j回,第4k回,第4l回, 第2a図および第2b図は、一実施例の回路橋 第4m図,第4n図,第4o図,第4p図および

第4 g 図は、それぞれ、第31回のサブルーチン を示すフローチャートである。

第5 a 図、第5 b 図および第5 c 図は、定道ヒーク印加電圧の波形を示す波形図である。

1:マイクロコンピュータ (電子制御手段)

6 : Δ / D コンバータ (アナログーデジタル変換 手段)


21:トライアック 27:トライアック


3 1 , 3 2 , 3 2 , 3 4 : ソリッドステートリレー

71.72.73: 演貨增額器

кл: リレー・


特許出願人 株式会社 リコー 代理人 弁理士 杉信 野野







- LCNTL


第 1c 図


















第 2a 図














1

































4 · (* a



第5a図

